消費者庁
Consumer Affairs Agency, Government of Japan

News Release

平成２５年９月５日

通知された消費者事故等の対応状況について

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、消費者安全法に基づき通知のあった重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の対応状況を公表しております。今般、平成２５年３月までに通知のあった重大事故等の対応状況について取りまとめましたのでお知らせします。

関係行政機関及び地方自治体等からの通知に関する問合せ
消費者庁消費者安全課　菊地　紋谷　岸
TEL：03(3507)9263　FAX：03(3507)9290

消費者安全調査委員会からの通知に関する問合せ
事故調査室　青山　狩野　保足
TEL：03(3507)9268　FAX：03(3507)9284

通知された消費者事故等の対応状況について

1　通知状況

(1) 消費者事故等の通知状況

平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間に、消費者安全法（平成21年法律第50号）第12条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第2項（注）に基づく生命・身体被害に関する消費者事故等として通知された件数は620件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が399件と最も多く、食品に関する食中毒等の事案が176件と二番目に多くなっています。

（注）第29条第１項及び第2項に基づく通知は、消費者安全法の一部を改正する法律（平成24年法律第77号）の一部が施行された平成24年10月1日以降のものである。

■平成25年度 分野別 通知件数（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	145	377	0	26	13	561
地方公共団体等	31	22	1	5	0	59
消費者安全調査委員会	0	0	0	0	0	0
合　　計	176	399	1	31	13	620

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が製品に関するもので1件、役務に関するもので1件ある。

《参考》

■年度・分野別　通知件数（平成21年9月1日～平成25年3月31日）

		食品	製品	施設	役務	その他	計
平成24年度	関係行政機関	706	1,529	14	145	58	2,452
	地方公共団体等	106	195	5	31	0	337
	消費者安全調査委員会	1	13	3	7	0	24
	小　　計	813	1,737	22	183	58	2,813
平成23年度	関係行政機関	740	1,579	14	159	33	2,525
	地方公共団体等	77	253	14	18	2	364
	小　　計	817	1,832	28	177	35	2,889
平成22年度	関係行政機関	665	911	20	167	51	1,814
	地方公共団体等	112	219	18	28	0	377
	小　　計	777	1,130	38	195	51	2,191
平成21年度(9月1日～)	関係行政機関	499	335	12	118	17	981
	地方公共団体等	84	199	25	41	0	349
	小　　計	583	534	37	159	17	1,330

※平成24年度に消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。

■合計　分野別　通知件数（平成21年9月1日～平成25年6月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	2,755	4,731	60	615	172	8,333
地方公共団体等	410	888	63	123	2	1,486
消費者安全調査委員会	1	13	3	7	0	24
合　　計	3,166	5,632	126	745	174	9,843


平成25年度の通知件数
施設
1 件
0%
役務
31 件
5%
その他
13 件
2%
食品
176 件
29%
製品
399 件
64%


平成24年度の通知件数
施設
22 件
1%
役務
183 件
6%
その他
58 件
2%
食品
813 件
29%
製品
1,737 件
62%


各年度の通知件数
食品
製品
施設
役務
その他
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
583
534
37
17
159
777
1,130
38
51
195
817
1,832
28
35
177
813
1,737
22
58
183
176
399
1
31
13
H21年度(9月～3月)
H22年度
H23年度
H24年度
H25年度

(2) 重大事故等の通知状況

平成25年4月1日から平成25年6月30日までの間に消費者事故等として通知された620件のうち、重大事故等に係る通知は306件でした。製品に関する火災・負傷等の事案が227件と最も多く、役務に関する負傷等の事案が27件と二番目に多くなっています。

■平成25年度 分野別 通知件数（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	0	261	1	22	0	284
地方公共団体等	0	16	1	5	0	22
消費者安全調査委員会	0	0	0	0	0	0
合　　計	0	277	2	27	0	306

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が製品に関するもので1件、役務に関するもので1件ある。

■被害状況別（平成25年4月1日～平成25年6月30日）

	火災	CO中毒	重傷･重症	死亡
関係行政機関	259	0	21	4
地方公共団体等	3	0	19	0
消費者安全調査委員会	0	0	0	0
合　　計	262	0	40	4

※被害状況については、重複する事案があるため、上記の分野別通知件数の合計とは一致しない。

《参考》

■年度・分野別　通知件数（平成21年9月1日～平成25年3月31日）

		食品	製品	施設	役務	その他	計
平成24年度	関係行政機関	2	1,022	13	131	0	1,168
	地方公共団体等	0	110	3	24	0	137
	消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17
	小　　計	2	1,141	19	160	0	1,322
平成23年度	関係行政機関	11	1,078	8	112	0	1,209
	地方公共団体等	0	159	6	15	1	181
	小　　計	11	1,237	14	127	1	1,390
平成22年度	関係行政機関	1	399	15	125	0	540
	地方公共団体等	3	99	6	13	0	121
	小　　計	4	498	21	138	0	661
平成21年度(9月1日～)	関係行政機関	1	106	9	88	1	205
	地方公共団体等	5	76	11	21	0	113
	小　　計	6	182	20	109	1	318

※平成24年度に消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が食品に関するもので1件、製品に関するもので3件ある。

■合計　分野別　通知件数（平成21年9月1日～平成25年6月30日）

	食品	製品	施設	役務	その他	計
関係行政機関	15	2,866	46	478	1	3,406
地方公共団体等	8	460	27	78	1	574
消費者安全調査委員会	0	9	3	5	0	17
合　　計	23	3,335	76	561	2	3,997


平成25年度の通知件数
その他
0 件
0%
食品
0 件
0%
施設
2 件
1%
役務
27 件
9%
製品
277 件
90%


平成24年度の通知件数
その他
0 件
0%
食品
2 件
0%
施設
19 件
2%
役務
160 件
12%
製品
1,141 件
86%


各年度の通知件数
食品
製品
施設
役務
その他
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
6
182
20
109
1
4
498
21
138
0
11
1,237
14
127
1
2
1,141
19
160
0
0
277
2
27
0
H21年度(9月～3月)
H22年度
H23年度
H24年度
H25年度

２　追跡確認状況

追跡確認の仕分け結果

平成25年1月1日から平成25年3月31日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成25年5月30日公表）に、調査中であった事案（原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案）について、平成25年6月30日現在の状況を確認したところ、次のとおりでした。（詳細は別紙１～３のとおり）

		関係行政機関	地方公共団体等	消費者安全調査委員会	計
調査終了	対策実施	130	4	0	134
	原因特定に至らず	133	5	0	138
	消費者事故等に該当せず	81	0	0	81
	未進展・その他	4	9	0	13
小　　計		348	18	0	366
調査中	原因分析及び対策検討着手	470	77	5	552
その他	非公表など	0	0	12	12
合　　計		818	95	17	930

※消費者安全調査委員会から通知された事案で、既に他の関係機関等から通知されているため消費者事故等には計上していない事案が、上記のほかに4件ある。
※消費者安全調査委員会から通知された「調査中」の事案5件のうち2件については、消費者安全調査委員会決定（平成24年11月6日）「消費者安全調査委員会による情報の公表について」の趣旨に基づき非公表のため、別紙には掲載していない。

消費者庁では、被害拡大・再発防止を図るため、重大事故等の概要を定期的に公表するとともに、通知元に対して追跡確認を行ったうえで、事案の処理状況を以下のように仕分け、分析・究明を推進しています。

- ・対策実施　：注意喚起・リコール・啓発活動等により処理済の事案
- ・原因特定に至らず　：原因の調査を行ったが特定できなかった事案（対策を実施したものを含む。）
- ・消費者事故等に該当せず　：原因分析により消費者事故等に該当しなかった事案
- ・未進展・その他　：事実確認が困難である等により、未進展の事案
- ・原因分析及び対策検討着手　：原因分析及び対策検討着手又は着手予定の事案

別紙1

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ア. 関係行政機関からの通知

・平成25年1月1日から平成25年3月31日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成25年5月30日公表）に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載
・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案
・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関をあらわしており、それぞれ文部科学省（A）、厚生労働省（B）、農林水産省（C）、経済産業省（D）、国土交通省（E）、警察庁（F）、総務省消防庁（G）、総務省（H）から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3100615-01	平成22年3月11日	平成22年6月14日	福祉車両	走行中の当該福祉車両が減速したところ、当該車両後部に車椅子に乗った状態で乗車していた乗員が前方に転倒し、右足骨折。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E3101008-01	平成22年10月8日	平成22年10月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、爆発音を聞いたため確認したところ、当該バスの右後方のタイヤ付近から発煙、その後出火し全焼。	千葉県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3101009-03	平成22年10月8日	平成22年10月9日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、異臭に気付いたため確認したところ、当該バスの後部荷物室内の荷物を焼損する火災が発生。	山形県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3101107-01	平成22年11月7日	平成22年11月7日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が爆発音と右後輪からの発煙に気付いたため確認したところ、当該バスのバーストした右後輪から出火しており、その後全焼。	滋賀県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3101109-01	平成22年11月8日	平成22年11月8日	貸切バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスのエンジンチェックランプの点灯に気付いたため、エンジン部を確認していたところ、当該バスの火災が発生。	愛知県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3101220-03	平成22年12月20日	平成22年12月20日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの後部右側から煙が出ていたため確認したところ、エンジンルーム内の配線を一部焼損する火災が発生。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110102-01	平成23年1月1日	平成23年1月2日	貸切バス	走行中の当該バスにおいて、運転者が当該バスの前輪付近から煙が出ていたため確認したところ、前輪ブレーキドラム付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3110111-01	平成23年1月10日	平成23年1月11日	乗合バス	運行中の当該バスにおいて、異音がしたため車両を確認したところ、後輪車軸中央付近を焼損する火災が発生。	佐賀県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2110203-01	平成23年1月31日	平成23年2月3日	調査中	集合住宅の居室で爆発があり、当該居室を全焼、周辺の建物が破損し、集合住宅住人1名が死亡、2名が軽傷を負った。居室内に大量に滞留していた液化石油ガスが爆発した事故であると推定されるが、ガスが滞留していた原因を含め現在、調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
D2110203-04	平成23年1月15日	平成23年2月3日	ガス管	店舗内でガス爆発が発生し、建物の壁等を一部損傷し、1名が軽傷を負った。 アパート敷地内の地中に埋設された当該ガス管（灯外内管）が腐食したことによるガス漏えいがあったことが確認されており、ガスレンジに点火した際に爆発したとの情報もあるが、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
E3110216-01	平成23年2月16日	平成23年2月16日	貸切バス	走行中の当該貸切バスが、赤信号のため停止したところ、当該バスの後輪部分から出火し、後輪タイヤを焼損。	千葉県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3110319-01	平成23年3月18日	平成23年3月19日	乗合バス	当該乗合バスにおいて、発車するためにエンジンをかけたが、作動しなかったため確認したところ、エンジン付近から出火。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110324-01	平成23年3月11日	平成23年3月24日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、左後輪付近より出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3110328-01	平成23年3月26日	平成23年3月28日	貸切バス	運行中の当該貸切バスにおいて、エンジンルーム付近より白煙が出ていたため確認したところ、エンジン本体から出火する火災が発生。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン等）			
E3110528-01	平成23年5月27日	平成23年5月28日	列車 （スーパーおおぞら14号：北海道旅客鉄道株式会社）	当該列車が走行中に脱線して、トンネル内で停止し、火災が発生。乗客248名、運転士1名、車掌1名及び客室乗務員2名が、歩いてトンネル外に避難。このうち、乗客78名及び車掌が負傷。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	・マニュアルの見直し ・避難誘導設備の増設 ・異常時対応訓練等の実施 ・車両検査の充実			
D2110615-05	平成23年6月15日	平成23年6月15日	ガス事業サービス （バルク貯槽（安全弁の交換）） （BAiO-50W：カグラインベスト株式会社））	共同住宅において、液化石油ガス販売事業者等の作業員が液化石油ガスのバルク貯槽の安全弁の交換作業を行っていたところ、ガスの漏えい火災が発生し、隣接する共同住宅及び自動車数台を延焼する火災が発生。原因は、安全弁元弁の開固着のため漏えいしたガスに何らかの火が引火したものと推定されるが、現在、調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中	国において、調査の進捗を踏まえつつ、安全弁交換手順の遵守等に係る注意喚起等を実施することを検討中			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3110617-03	平成23年6月17日	平成23年6月17日	列車（西日本鉄道株式会社）	走行中の当該列車の天井から火花が発生し、乗客1名が火傷を負う重傷。現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	→	・屋根全体に絶縁材Bを塗布する ・絶縁材劣化防止のため、絶縁材Bの上部に更に仕上げ塗料材を塗布する ・絶縁材A使用車両については、車体更新時に屋根全体を絶縁材B及び仕上げ塗料材を塗布し、絶縁状態を確認するため耐圧試験を実施する ・目視による入念な点検の継続実施			
E3110801-01	平成23年7月31日	平成23年8月1日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、当該貸切バスから出火しており、その後全焼。現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E3110808-01	平成23年8月8日	平成23年8月8日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスのエンジンルーム付近から出火し、車体後部を焼損。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E3110812-02	平成23年8月11日	平成23年8月12日	運輸サービス（乗合バス）	運行中の当該乗合バスにおいて、異常に気付いたため確認したところ、エンジンルームから発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3110831-01	平成23年8月30日	平成23年8月31日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、前輪タイヤ付近からの煙に気付いたため、確認したところ、当該貸切バスの前輪タイヤ付近を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
F1110909-01	平成23年9月6日	平成23年9月9日	貨物自動車	自動車教習所において運転教習中に、当該貨物自動車のブレーキを踏んだところ、当該製品の運転室が上がり前方に倒れたため、運転していた教習生が左手中指骨折の重傷。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3111011-02	平成23年10月10日	平成23年10月11日	運輸サービス（貸切バス）	運行中の当該貸切バスにおいて、車体後部からの煙に気付いたため、確認したところ、同バス後部から発煙する火災が発生。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E1111114-01	平成23年9月18日	平成23年11月14日	エレベーター	当該エレベーターにて下降中、通常の着床位置より下がった位置で急停止したことにより転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120104-01	平成24年1月4日	平成24年1月4日	列車 （富山地方鉄道株式会社）	当該列車の床下から発煙し、当該列車を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120111-01	平成24年1月8日	平成24年1月11日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後部から発煙し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120111-09	平成24年1月3日	平成24年1月11日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター） （IR-4619：株式会社アイアン（輸入事業者・倒産））	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	沖縄県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120111-18	平成24年1月8日	平成24年1月11日	ガス瞬間湯沸器 （RUS-5BXK：リンナイ株式会社）	当該ガス瞬間湯沸器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120112-09	平成24年1月2日	平成24年1月12日	エアコン （F22HTRS-W：ダイキン工業株式会社）	当該エアコンを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120116-07	平成24年1月11日	平成24年1月16日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120117-09	平成24年1月6日	平成24年1月17日	園芸用電気温風機 （SF-1003A型：総和工業株式会社）	当該園芸用電気温風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120117-10	平成24年1月7日	平成24年1月17日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120118-01	平成24年1月15日	平成24年1月18日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後部から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120118-13	平成24年1月16日	平成24年1月18日	ハードディスク（パソコン周辺機器）（FMV-SA16H3：富士通株式会社）	当該ハードディスクを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	鹿児島県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120119-03	平成24年1月10日	平成24年1月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120119-07	平成24年1月16日	平成24年1月19日	ガス給湯付ふろがま	当該ガス給湯付ふろがまから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120120-51	平成24年1月6日	平成24年1月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120124-10	平成24年1月21日	平成24年1月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120125-02	平成24年1月20日	平成24年1月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120126-14	平成24年1月19日	平成24年1月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120127-07	平成24年1月25日	平成24年1月27日	電気ストーブ（オイルヒーター）（ROF14J：（愛）グレン・ディンプレックス社）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	群馬県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120127-09	平成24年1月4日	平成24年1月27日	ガス衣類乾燥機（都市ガス用）（160-0015（大阪ガス株式会社ブランド）：松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社））	当該ガス衣類乾燥機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び内部の可燃物（タオル）を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120127-13	平成24年1月19日	平成24年1月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120127-14	平成24年1月25日	平成24年1月27日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120131-07	平成24年1月22日	平成24年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120202-10	平成24年1月28日	平成24年2月2日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120202-11	平成24年1月24日	平成24年2月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	三重県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120202-12	平成24年1月31日	平成24年2月2日	石油給湯機付ふろがま（UKB-3300TX：株式会社コロナ）	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120203-08	平成24年1月24日	平成24年2月3日	HIDバルブ(車両用照明器具) （製造者、型式：不明）	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120206-06	平成24年1月1日	平成24年2月6日	石油給湯機付ふろがま（ORM-3001Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120206-14	平成24年1月17日	平成24年2月6日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）	当該食器洗い乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。当該製品の操作部が改造されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120214-08	平成24年2月8日	平成24年2月14日	オーブントースター（EOT-1000：アイリスオーヤマ株式会社）	当該オーブントースターを使用中、その場を離れたところ、異臭がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120214-09	平成24年2月11日	平成24年2月14日	電気カーペット（MC202S：ユーイング株式会社）	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120215-04	平成24年2月9日	平成24年2月15日	石油こんろ	当該石油こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120216-01	平成24年1月29日	平成24年2月16日	石油ふろがま（CK-5：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120216-06	平成24年2月13日	平成24年2月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120216-07	平成24年1月19日	平成24年2月16日	石油ふろがま（CK-11：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120216-10	平成24年2月10日	平成24年2月16日	電気カーペット（製造者、型式：不明）	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120216-11	平成24年2月2日	平成24年2月16日	ガスふろがま用バーナー（LPガス用）（YB-S214：ヤマハリビングテック株式会社）	当該ガスふろがま用バーナーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120220-04	平成24年2月16日	平成24年2月20日	電気ストーブ（MC-900：株式会社山善）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120220-14	平成24年2月14日	平成24年2月20日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120222-01	平成24年2月17日	平成24年2月22日	電気冷温風機（SAD-103HR：三洋電機株式会社）	当該電気冷温風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120223-02	平成24年2月7日	平成24年2月23日	電気洗濯乾燥機（WD-D50W：（韓）LG社）	当該電気洗濯乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120228-09	平成24年2月22日	平成24年2月28日	石油ストーブ（SX-3080Y：株式会社コロナ）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（給油口を確実にロックするまで押さなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取扱い中　不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る不具合）によるもの。	鳥取県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、給油タンクの無償点検・修理を実施			
G1120228-10	平成24年2月12日	平成24年2月28日	灯油ボイラ（BH-L160：株式会社巴商会）	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	高知県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120228-11	平成24年2月25日	平成24年2月28日	石油給湯機（型式不明：株式会社長府製作所）	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	群馬県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120229-01	平成24年2月23日	平成24年2月29日	石油給湯機付ふろがま（AX-321ARD：パーパス株式会社）	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品内部の送油ユニット部分において、電磁ポンプパッキンを押さえる板がずれた状態で組み付けたため、すき間から油漏れが発生し、出火に至ったものと考えられる。	福岡県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成20年9月に新聞社告の掲載及びホームページによる告知により注意喚起、OEM製品を含む対象製品について無償点検・改修を実施。平成21年12月から、戸建住宅へチラシを直接配布し、対象製品の改修促進			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120302-05	平成24年3月1日	平成24年3月2日	DVDプレーヤー	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120302-07	平成24年2月7日	平成24年3月2日	エアコン	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120306-07	平成24年3月2日	平成24年3月6日	IH調理器（型式不明：サンソニック株式会社（輸入事業者））	当該IH調理器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120308-32	平成24年2月28日	平成24年3月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120312-14	平成24年3月7日	平成24年3月12日	照明器具（8LV243S：NECライティング株式会社）	当該照明器具を点灯後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	鹿児島県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120314-01	平成24年3月4日	平成24年3月14日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120319-01	平成23年11月30日	平成24年3月19日	電気湯沸器	当該電気湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120319-09	平成24年3月11日	平成24年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120321-04	平成24年3月20日	平成24年3月21日	電子レンジ（KRD-0106：小泉成器株式会社）	当該電子レンジを焼損する火災が発生。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象（絶縁破壊による短絡）が起こり、出火に至ったと考えられる。	埼玉県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年9月12日に新聞社告を掲載し、無償改修を実施。また、平成20年3月以降、テレビCM放送で注意喚起、無償改修の呼び掛け			
F1120322-01	平成24年3月17日	平成24年3月22日	食器乾燥機	当該食器乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120322-06	平成24年3月20日	平成24年3月22日	電気洗濯機（AW-GN70DC：東芝ホームアプライアンス株式会社）	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120322-08	平成24年3月	平成24年3月22日	コーナータップ	当該コーナータップを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120326-04	平成24年2月16日	平成24年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120326-05	平成24年3月18日	平成24年3月26日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120328-05	平成24年3月27日	平成24年3月28日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）（JH40F：シャープ株式会社）	当該パワーコンディショナを焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の太陽電池アレイ接続端子部のプラグとソケット間で接触不良を起こしたことにより、接触抵抗が増大・異常発熱したため、周辺樹脂を焼損し、火災に至ったものと推定される。	千葉県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年12月6日からホームページに情報を掲載するとともに、ダイレクトメールを発送し、点検・修理の注意喚起			
G1120330-04	平成24年3月27日	平成24年3月30日	充電器（携帯電話機用）（共通ACアダプタ03：ミツミ電機株式会社）	当該充電器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	三重県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120330-10	平成24年3月29日	平成24年3月30日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120402-10	平成24年3月23日	平成24年4月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120404-20	平成24年4月4日	平成24年4月4日	カセットボンベ	当該カセットボンベを焼損する火災が発生。ガスコンロに体が触れた事によりガスコンロが点火。付近においてあった紙に火が燃え移り、その後、付近においてあった携帯用ガスボンベが加熱され爆発したもの。	千葉県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120409-23	平成24年3月21日	平成24年4月9日	電気こたつ	当該電気こたつ及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120412-06	平成24年2月25日	平成24年4月12日	電気冷蔵庫 （製造者、型式：不明）	当該冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120413-05	平成23年12月3日	平成24年4月13日	スチームアイロン	当該スチームアイロンを使用後、外出し、戻ったところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120416-08	平成24年4月9日	平成24年4月16日	石油給湯機 （OQB-302Y：株式会社ノーリツ）	入浴中、浴室の照明が消えたため確認すると、当該石油給湯機から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、制御弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-03	平成23年3月21日	平成24年4月17日	テレビ（ブラウン管型）	当該テレビを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-06	平成24年4月16日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120417-07	平成24年3月24日	平成24年4月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120418-03	平成24年4月15日	平成24年4月18日	温水洗浄便座 （CW-E61：株式会社LIXIL）	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120418-05	平成24年4月13日	平成24年4月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120418-10	平成24年4月15日	平成24年4月18日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120419-03	平成24年3月30日	平成24年4月19日	石油給湯機 (OQB-302Y:株式会社ノーリツ)	当該石油給湯機を使用中、異音がして、ブレーカーが作動したため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	石川県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、対象機種について、平成14年10月24日から無償改修を開始。さらに、平成21年12月からは、戸建住宅へのチラシ直接配布や、石油販売事業者に協力を依頼し、灯油の納入先にリコール対象製品がないのかの確認を行うなど対象製品の改修促進			
G1120419-08	平成24年4月18日	平成24年4月19日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	千葉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3120423-01	平成24年4月23日	平成24年4月23日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが走行中、クラッチ付近から出火し、当該乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120423-03	平成24年4月14日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120423-05	平成24年3月29日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120423-44	平成24年4月17日	平成24年4月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120424-02	平成24年4月15日	平成24年4月24日	石油ストーブ（RS-23A：株式会社トヨトミ）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120424-03	平成24年4月21日	平成24年4月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-06	平成24年4月20日	平成24年4月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120425-07	平成24年4月22日	平成24年4月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120427-10	平成24年4月26日	平成24年4月27日	延長コード（型式不明：エレコム株式会社）	当該延長コードを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120501-08	平成24年4月28日	平成24年5月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120501-10	平成24年4月	平成24年5月1日	エアコン（室外機）（AU-H28FXY：シャープ株式会社）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120502-10	平成24年4月25日	平成24年5月2日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120502-11	平成24年4月29日	平成24年5月2日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
E3120505-01	平成24年5月4日	平成24年5月5日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルーム付近から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120507-14	平成24年5月1日	平成24年5月7日	電気ストーブ（パネルヒーター）（NPA-1250：株式会社インターセントラル）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120509-01	平成24年5月3日	平成24年5月9日	送風機（エア遊具用）（1.5HP/1100W 110V 60Hz：プレピ株式会社（輸入事業者））	当該送風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120509-07	平成24年4月24日	平成24年5月9日	照明器具（天井埋込式）（OD058044：オーデリック株式会社）	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120510-04	平成24年5月10日	平成24年5月10日	電子レンジ（NE-P500：パナソニック株式会社）	当該電子レンジを焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の内部部品（ダイオードブリッジ）に製造上のばらつきがあり、部品内部のはんだ部の劣化が進み、はんだクラックが生じたため、スパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	神奈川県	概要公表	→	事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年5月31日に新聞社告を掲載し、その後、平成21年7月に量販店の顧客情報を活用したダイレクトメールの送付と平成24年5月までに合計8回の新聞折り込みチラシの配布等を通じて、注意喚起を行い、対象製品について無償改修を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120511-02	平成24年5月1日	平成24年5月11日	ディスプレイモニター（IPS235G-BN：（韓）LG社）	使用者が外出中、当該ディスプレイモニター及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120511-03	平成24年5月1日	平成24年5月11日	スピーカー（N4-20U05-BK：恵安株式会社）	使用者が外出中、当該スピーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120511-05	平成24年4月18日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120511-06	平成24年4月29日	平成24年5月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120513-01	平成24年5月13日	平成24年5月13日	宿泊施設（ホテルプリンス）	当該宿泊施設を焼損する火災が発生し、7名が死亡、3名が重軽傷。関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず。	広島県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120514-10	平成24年5月12日	平成24年5月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120515-06	平成24年4月26日	平成24年5月15日	電気洗濯乾燥機	当該電気洗濯乾燥機及び当該製品内部（ドラム内）の可燃物（タオル等）を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120516-02	平成24年5月1日	平成24年5月16日	石油ボイラ	当該石油ボイラを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120516-06	平成23年9月12日	平成24年5月16日	ウォーターサーバー	当該ウォーターサーバーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120516-08	平成24年5月13日	平成24年5月16日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120517-07	平成24年5月13日	平成24年5月17日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120518-02	平成24年5月13日	平成24年5月18日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岩手県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120518-08	平成24年5月2日	平成24年5月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120521-04	平成24年5月6日	平成24年5月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120522-08	平成24年5月6日	平成24年5月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-02	平成24年5月14日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120523-08	平成24年5月16日	平成24年5月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120524-07	平成24年5月4日	平成24年5月24日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120525-04	平成24年4月18日	平成24年5月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120528-08	平成24年5月22日	平成24年5月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120528-09	平成24年5月21日	平成24年5月28日	パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）	当該パワーコンディショナ（太陽光発電システム用）を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	群馬県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120529-10	平成24年5月28日	平成24年5月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120530-02	平成24年5月25日	平成24年5月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120531-05	平成24年5月16日	平成24年5月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120601-01	平成24年6月1日	平成24年6月1日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E3120604-01	平成24年6月3日	平成24年6月4日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
E3120604-02	平成24年6月4日	平成24年6月4日	旅客鉄道事業（東日本旅客鉄道株式会社）	列車が走行中、ドアの開閉を確認する表示灯が消灯したため、非常ブレーキを使用して列車を停止し、ドアの状況を確認したところ、3両目の右側後ろのドア1箇所が開いていた。現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中	車両電圧値の一斉点検を実施			
G1120605-03	平成24年6月3日	平成24年6月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120607-07	平成24年4月15日	平成24年6月7日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
E3120608-01	平成24年6月8日	平成24年6月8日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120608-02	平成24年6月4日	平成24年6月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120608-04	平成24年5月20日	平成24年6月8日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	宮城県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120611-02	平成24年6月3日	平成24年6月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120611-10	平成24年5月27日	平成24年6月11日	電気洗濯機	火災報知機が鳴動したため確認すると、当該電気洗濯機及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120611-11	平成24年2月4日	平成24年6月11日	DVDレコーダー	当該DVDレコーダー及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120612-03	平成24年6月8日	平成24年6月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120612-06	平成24年6月7日	平成24年6月12日	エアコン（室外機）（RAS-225UAV：東芝キヤリア株式会社）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120613-03	平成24年6月9日	平成24年6月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120614-02	平成24年6月7日	平成24年6月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
E2120618-01	平成24年6月17日	平成24年6月18日	遊園地に設置された遊戯施設（軽井沢おもちゃ王国:ドラゴンコースター）	当該遊戯施設の運転中に、乗客１名が転落し、右腕骨折等の重傷。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120618-06	平成24年6月16日	平成24年6月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120620-12	平成23年11月1日	平成24年6月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120622-14	平成24年6月21日	平成24年6月22日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120625-01	平成24年6月19日	平成24年6月25日	旅客鉄道事業（福井鉄道株式会社）	列車が1両目の右後ろ側のドアが開いた状態で駅に進入した。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中	ドアエンジンのボルトの緩みの管理強化			
E3120625-02	平成24年6月25日	平成24年6月25日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	石川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120627-05	平成24年6月17日	平成24年6月27日	電気冷蔵庫（LR-A17PS：LG電子ジャパン株式会社（現LG Electronics Japan株式会社）（輸入事業者））	当該電気冷蔵庫から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、コンデンサの製造不良により、コンデンサ内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱、出火したものと考えられる。	三重県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成20年12月16日にプレスリリース及びホームページでの告知を行うとともに、同月17日に新聞社告を掲載し、対象製品について無償での部品交換を実施			
G1120627-06	平成24年6月24日	平成24年6月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120627-09	平成24年6月19日	平成24年6月27日	エレベーター	当該エレベーターを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120627-10	平成24年6月26日	平成24年6月27日	脚立（三脚）	当該脚立のはしごの支柱が折損したため、使用者が転落し、骨盤骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-03	平成24年6月27日	平成24年6月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120628-04	平成24年6月13日	平成24年6月28日	風呂釜（型式不明：株式会社ダイヤモンド工業）	当該風呂釜を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	広島県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120629-04	平成24年6月5日	平成24年6月29日	安定器（照明器具用）（YZ40124532：パナソニック株式会社）	体育館において、当該安定器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山梨県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120629-13	平成24年6月21日	平成24年6月29日	電気カーペット (FC-2J:株式会社ユーイング)	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	群馬県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120629-15	平成24年5月26日	平成24年6月29日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120702-04	平成24年6月27日	平成24年7月2日	マッサージチェア (製造者、型式:不明)	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120702-13	平成24年6月30日	平成24年7月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120703-05	平成24年7月1日	平成24年7月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120703-14	平成24年7月1日	平成24年7月3日	換気扇 (FY-6V:パナソニックエコシステムズ株式会社)	当該換気扇を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120704-03	平成24年6月28日	平成24年7月4日	ガス給湯付ふろがま (LPガス用) (GJV-24T2:松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社))	当該ガス給湯付ふろがま及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120705-09	平成24年6月28日	平成24年7月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-02	平成24年7月5日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-03	平成24年7月6日	平成24年7月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120709-05	平成24年6月21日	平成24年7月9日	エアコン（室外機）（AOE403K：株式会社富士通ゼネラル）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の電装基板の電解コンデンサーにはんだ付け不良があったため、はんだ割れによる異常発熱により、周囲の基板が炭化して銅箔パターン間で短絡が生じ、出火に至ったものと考えられる。	三重県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応			
F1120712-01	平成24年7月10日	平成24年7月12日	エアコン（天井埋め込み式）	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120713-06	平成24年7月12日	平成24年7月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120717-07	平成24年7月11日	平成24年7月17日	ウォーターサーバー（YO-01S：株式会社ナック（輸入事業者））	当該ウォーターサーバーを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	北海道	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120717-17	平成24年7月15日	平成24年7月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120719-04	平成24年7月15日	平成24年7月19日	エアコン（室外機）（CU-AX226A：パナソニック株式会社）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	大阪府	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120719-09	平成24年7月9日	平成24年7月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120720-03	平成24年7月16日	平成24年7月20日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-04	平成24年7月13日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-07	平成24年7月23日	平成24年7月23日	食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（NP-P45D1P1：パナソニック株式会社）	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120723-15	平成24年7月14日	平成24年7月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120723-16	平成24年7月21日	平成24年7月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120725-02	平成24年7月21日	平成24年7月25日	携帯型音楽プレーヤー（iPod nano（第1世代）：（米）アップル社）	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120725-06	平成24年7月8日	平成24年7月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120725-15	平成24年6月29日	平成24年7月25日	カーオーディオ（DEH-320：株式会社パイオニア）	当該カーオーディオの周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120726-05	平成24年7月7日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120726-07	平成24年7月18日	平成24年7月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120726-09	平成24年7月25日	平成24年7月26日	電気こんろ（IBI-233RE-2S：萬品電機株式会社（倒産）（イビケン株式会社ブランド））	当該電気こんろの周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120727-08	平成24年7月26日	平成24年7月27日	エアコン（天井埋め込み式）（FXYF80GA：ダイキン工業株式会社）	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3120730-01	平成24年7月28日	平成24年7月30日	旅客鉄道事業（富山地方鉄道株式会社）	2両編成の列車が駅に進入する際に脱線。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中	レール締結状態の一斉点検の実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120730-03	平成24年7月13日	平成24年7月30日	電気衣類乾燥機 （CD-EC551：三洋電機株式会社）	高齢者施設で当該電気衣類乾燥機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120730-06	平成24年7月	平成24年7月30日	プロジェクター （LP-Z3：三洋電機株式会社）	当該プロジェクターを焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品の電源コードのコネクター内部の樹脂材料に含まれる難燃剤が加工不十分なため、その成分が温度・湿度等の影響によって空気中の水分と反応して導電性物質が生成され、コネクター内部の端子間において絶縁が劣化して樹脂が炭化することで、発火に至ったものと考えられる。	山口県	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・通知元において、事故の再発防止を図るため、平成24年10月17日にプレスリリース、同社ホームページへの情報掲載及び販売店での店頭告知、同年10月18日に新聞社告及びダイレクトメールを行い、無償で部品交換を実施			
G1120730-14	平成24年7月27日	平成24年7月30日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120801-08	平成24年7月29日	平成24年8月1日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	●			関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120802-08	平成24年7月24日	平成24年8月2日	扇風機 （ACF-203：アルファックス・コイズミ株式会社）	当該扇風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120802-11	平成24年8月1日	平成24年8月2日	エアコン（室外機）（ROA-AP635HS：東芝キヤリア株式会社）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120803-09	平成24年7月29日	平成24年8月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120806-05	平成24年7月29日	平成24年8月6日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120806-07	平成24年8月2日	平成24年8月6日	扇風機（F-L401J：パナソニックエコシステムズ株式会社）	施設で当該扇風機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120806-11	平成24年8月3日	平成24年8月6日	電気冷蔵庫（ER-27ST：株式会社富士通ゼネラル）	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120807-10	平成24年7月29日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120807-11	平成24年8月5日	平成24年8月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120807-12	平成24年8月1日	平成24年8月7日	電気冷蔵庫 （LR-A17PS：（韓）LG社）	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。事故原因は、コンデンサーの製造不良により、コンデンサー内部の酸化が進行し、規定以上の電気抵抗が生じ、これに伴い発熱、出火したものと考えられる。	愛媛県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・通知元において、当該製品を含む対象機種について、平成20年12月16日にプレスリリース及びホームページでの告知を行うとともに、同月17日に新聞社告を掲載し、部品の無償交換を実施			
G1120807-14	平成24年7月28日	平成24年8月7日	ガスカートリッジ直結型ガスこんろ （M-8249：パール金属株式会社）	当該ガスカートリッジ直結型ガスこんろを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120808-04	平成24年7月	平成24年8月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120808-05	平成24年7月27日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120808-08	平成24年7月19日	平成24年8月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120809-01	平成24年8月8日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120809-07	平成24年8月3日	平成24年8月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120810-01	平成24年8月4日	平成24年8月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	島根県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120813-05	平成24年8月10日	平成24年8月13日	携帯型音楽プレーヤー（iPod nano（第2世代）：（米）アップル社）	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	大阪府	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120820-09	平成24年8月3日	平成24年8月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120821-05	平成24年8月7日	平成24年8月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120821-06	平成24年8月11日	平成24年8月21日	ラジオ（ICF-A100V：ソニー株式会社）	当該ラジオを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120822-05	平成24年8月12日	平成24年8月22日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120822-06	平成24年8月7日	平成24年8月22日	IH 調理器 TIH101（テスコムブランド）：株式会社永泰産業（テスコムブランド）（輸入事業者）	当該IH調理器に水を入れた鍋をかけ、スイッチを入れてその場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生していた。事故原因は、当該製品の電源接続端子と基板の接続不良によりスパークが発生し、周辺の外郭樹脂に延焼したものと考えられる。	滋賀県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応。なお、今回の事故とは事象が異なるが、事業者において、当該機種について平成23年3月18日からメイン基板の電気部品の不良等に関して無料点検・修理を実施			
G1120822-12	平成24年8月17日	平成24年8月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120823-02	平成24年8月12日	平成24年8月23日	充電器（携帯電話機用） （AI9DN52：株式会社アイエン）	当該充電器を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	山梨県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120823-06	平成24年8月18日	平成24年8月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120824-07	平成24年8月22日	平成24年8月24日	マッサージチェア	当該マッサージチェアを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-03	平成24年8月23日	平成24年8月27日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120827-06	平成24年8月20日	平成24年8月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120829-11	平成24年8月26日	平成24年8月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
F1120830-01	平成24年8月29日	平成24年8月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120830-03	平成24年8月18日	平成24年8月30日	バッテリー（デジタルカメラ用）（Li-50B-T：ロワジャパン有限会社（輸入事業者））	当該バッテリーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	鹿児島県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120831-07	平成24年8月25日	平成24年8月31日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120904-03	平成24年8月1日	平成24年9月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
E3120905-01	平成24年9月4日	平成24年9月5日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、車体後部から出火し、当該乗合バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1120905-07	平成24年8月22日	平成24年9月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-02	平成24年8月21日	平成24年9月6日	介護ベッド用手すり	介護施設（東京都）で入居者（80歳代）が、ベッドのヘッドボード（頭側のついたて）と当該介護ベッド用手すりとのすき間に首があった状態で発見され、死亡が確認された。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120906-10	平成24年9月	平成24年9月6日	電気給湯機	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120906-12	平成24年9月5日	平成24年9月6日	地上デジタルチューナー	当該地上デジタルチューナーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120906-15	平成24年8月10日	平成24年9月6日	電子レンジ（NE-SS23：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電子レンジで調理中、異音とともに当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120906-20	平成24年8月11日	平成24年9月6日	エアコン（RAS-401JV：東芝ホームアプライアンス株式会社（輸入事業者））	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120906-21	平成24年9月5日	平成24年9月6日	草刈機	当該草刈機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛媛県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120907－04	平成24年9月6日	平成24年9月7日	灯油ボイラ	当該灯油ボイラを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120907-07	平成24年9月7日	平成24年9月7日	電気ストーブ（オイルヒーター）（BH-812：三ツ星貿易株式会社（輸入事業者））	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120910-02	平成24年9月4日	平成24年9月10日	扇風機（YLT-H301：株式会社山善）	当該扇風機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120910-05	平成24年9月8日	平成24年9月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120910-06	平成24年9月7日	平成24年9月10日	開放式ガス瞬間湯沸器（LPガス用）（RUS-53FT:リンナイ株式会社）	当該開放式ガス瞬間湯沸器の周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福井県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120910-11	平成24年8月20日	平成24年9月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-03	平成24年9月7日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-04	平成24年9月9日	平成24年9月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120911-08	平成24年9月8日	平成24年9月11日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	滋賀県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120911-12	平成24年9月10日	平成24年9月11日	照明器具（SCL-7021ZP-6:サナーエレクトロニクス株式会社）	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120913-02	平成24年8月11日	平成24年9月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120913-11	平成24年9月7日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120913-15	平成24年9月9日	平成24年9月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120914-02	平成24年9月10日	平成24年9月14日	ミシン （EF205：株式会社ジューキ）	当該ミシンを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120914-08	平成24年8月11日	平成24年9月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120918-03	平成24年9月17日	平成24年9月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120918-13	平成24年9月7日	平成24年9月18日	エアコン（室外機） （AR2506DX：ダイキン工業株式会社）	当該エアコン（室外機）を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、当該製品の部品であるプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差によりはんだ接続部に繰返し応力がかかり、はんだクラックが発生し、発煙・出火に至ったものと推定される。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成16年10月19日に新聞で社告を行って以降、折り込みチラシやダイレクトメールの配布の実施により、無償点検・修理を呼びかけ			
G1120919-05	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1120919-06	平成24年9月13日	平成24年9月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120919-12	平成24年9月15日	平成24年9月19日	電子レンジ（MD-668A：株式会社マルマン（倒産））	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120921-04	平成24年9月18日	平成24年9月21日	石油給湯機（IB-33：株式会社長府製作所）	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	鹿児島県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120921-05	平成24年8月11日	平成24年9月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120921-06	平成24年8月31日	平成24年9月21日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120921-24	平成24年9月16日	平成24年9月21日	食器洗い乾燥機（DW-S2000：三洋電機株式会社）	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（機器内部のヒーター接続部に不十分な処理がされており、使用しているうちに、発煙・発火に至る可能性がある）によるもの。	群馬県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成25年1月22日からホームページに情報を掲載するとともに、製品の回収を実施			
E3120924-02	平成24年9月19日	平成24年9月24日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、エンジンルームから出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1120924-01	平成24年9月21日	平成24年9月24日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120924-03	平成24年9月17日	平成24年9月24日	屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）（TP-GQ10R：高木産業株式会社（現　パーパス株式会社））	当該屋外式（RF式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）を使用後、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120924-04	平成24年9月16日	平成24年9月24日	食器洗い乾燥機（NP-BM1：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該食器洗い乾燥機を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品内部から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1120924-05	平成24年8月24日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120924-08	平成24年9月16日	平成24年9月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120925-05	平成24年9月15日	平成24年9月25日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1120926-01	平成24年9月23日	平成24年9月26日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	熊本県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1120926-02	平成24年9月12日	平成24年9月26日	冷蔵ケース（SXD-22VSKM3SW：福島工業株式会社）	当該冷蔵ケースを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120926-05	平成24年9月25日	平成24年9月26日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を確認中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1120926-06	平成24年9月21日	平成24年9月26日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120927-04	平成24年9月24日	平成24年9月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120927-08	平成24年9月17日	平成24年9月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1120927-10	平成24年8月24日	平成24年9月27日	充電器 （製造者、型式：不明）	当該充電器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1120928-04	平成24年9月23日	平成24年9月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121002-02	平成24年8月29日	平成24年10月2日	温水洗浄便座 （EWCS450-10：TOTO株式会社）	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121002-03	平成24年9月19日	平成24年10月2日	電気掃除機	当該電気掃除機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	広島県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121002-04	平成24年10月1日	平成24年10月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121002-06	平成24年9月30日	平成24年10月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121003-08	平成24年9月28日	平成24年10月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-08	平成24年10月1日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-09	平成24年10月3日	平成24年10月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121004-10	平成24年9月29日	平成24年10月4日	温水洗浄便座（GXⅠ:TOTO株式会社）	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121004-11	平成24年9月20日	平成24年10月4日	エアコン（RAS-201-SKH:東芝キヤリア株式会社）	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121005-03	平成24年10月4日	平成24年10月5日	液晶テレビ	当該液晶テレビを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	鹿児島県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121005-06	平成24年9月25日	平成24年10月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121009-08	平成24年10月4日	平成24年10月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-09	平成24年10月7日	平成24年10月9日	キャンピングカー	当該キャンピングカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121009-10	平成24年9月25日	平成24年10月9日	電気冷蔵庫 （SJ-EX447：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品の内部部品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起動用電気部品）内のPTC素子（電流を制御する部品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	長崎県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成24年4月16日プレス公表、平成24年4月17日付けで新聞社告等を行い、引き続きホームページに情報を掲載して、無償点検・部品交換を実施			
G1121009-12	平成24年10月1日	平成24年10月9日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	栃木県	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121009-16	平成24年10月8日	平成24年10月9日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-05	平成24年9月26日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-06	平成24年9月27日	平成24年10月10日	ガスこんろ（LPガス用）（IC-E705NF-Lパロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ））	建物を全焼する火災が発生し、2名が負傷した。現場に当該ガスこんろ（LPガス用）があった。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→	→	→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121010-07	平成24年10月5日	平成24年10月10日	ディスペンサー（飲料水用） （FMB-100：株式会社エフ・アイ・シー（倒産））	当該ディスペンサーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	● →	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121010-09	平成24年10月5日	平成24年10月10日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-10	平成24年9月30日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121010-11	平成24年10月6日	平成24年10月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121011-04	平成24年10月9日	平成24年10月11日	整水器	当該整水器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-01	平成24年10月10日	平成24年10月12日	エアコン（室外機） （2M685XV：ダイキン工業株式会社）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	● →	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121012-03	平成24年10月4日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121012-06	平成24年10月1日	平成24年10月12日	電気こんろ （KZ-K221A：パナソニック株式会社）	当該電気こんろを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	大分県	概要公表	● →	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121012-08	平成24年10月7日	平成24年10月12日	照明器具 （7U-C：(有)石山製作所）	当該照明器具を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	栃木県	概要公表	● →	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121012-09	平成24年8月11日	平成24年10月12日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121012-12	平成24年10月9日	平成24年10月12日	石油給湯器 （OQB-302：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	概要公表	● →	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121012-14	平成24年10月9日	平成24年10月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121015-01	平成24年10月14日	平成24年10月15日	旅客鉄道事業 （九州旅客鉄道株式会社）	運転士が列車を出発させた後、異常を認めたため非常ブレーキにより列車を停止させた。当該運転士が確認したところ前から2両目後台車全2軸が脱線していた。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121015-05	平成24年9月26日	平成24年10月15日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121015-06	平成24年10月14日	平成24年10月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121016-05	平成24年10月10日	平成24年10月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121016-07	平成24年10月14日	平成24年10月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121017-04	平成24年10月14日	平成24年10月17日	ホームシアターサウンドシステム （DHT-S2：オンキヨー株式会社）	当該ホームシアターサウンドシステムを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121017-07	平成24年10月9日	平成24年10月17日	エアコン（室外機） （ATR50LPE7-W：ダイキン工業株式会社）	建物を全焼する火災が発生し、6名が負傷した。現場に当該エアコン（室外機）があった。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121017-12	平成24年10月	平成24年10月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121017-13	平成24年10月16日	平成24年10月17日	石油給湯機 （RPH40KSS：TOTO株式会社 ［製造：東陶ユプロ株式会社 （解散）］）	当該石油給湯機から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、電磁弁に使用されている部品のOリング（パッキン）が劣化により硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生。この漏れた灯油に引火して機器内部が焼損したと考えられる。	千葉県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月及び平成18年12月に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施。.平成21年12月から、戸建住宅へチラシを直接配布し、対象製品の改修促進			
G1121019-04	平成24年10月18日	平成24年10月19日	火災報知器	当該火災報知器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	沖縄県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121019-05	平成24年10月16日	平成24年10月19日	石油風呂がま（RPH40K　SS：TOTO株式会社）	当該石油風呂がまを焼損する火災が発生。事故の原因は、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター（空焚き防止装置を働かせないようにするもの）を修理・点検後に戻し忘れたため、空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	概要公表	● →	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、点検用コネクターが付属されている全ての機種について、平成19年7月27日にプレスリリースを行い、無償点検・改修を実施し、平成19年7月28日に新聞社告を掲載するとともに、販売店・サービス店を通じ、改修の呼び掛け			
G1121019-06	平成24年10月17日	平成24年10月19日	ガス風呂がま	当該ガス風呂がまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	栃木県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121022-05	平成24年10月11日	平成24年10月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121022-06	平成24年10月18日	平成24年10月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121022-07	平成24年9月2日	平成24年10月22日	電気洗濯乾燥機（AWD-E105ZA：三洋電機株式会社）	当該電気洗濯乾燥機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	滋賀県	概要公表	● →	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121022-13	平成24年10月9日	平成24年10月22日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121023-04	平成24年10月22日	平成24年10月23日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121023-05	平成24年10月21日	平成24年10月23日	空気清浄機（ACM75H-W：ダイキン工業株式会社）	当該空気清浄機を焼損する火災を発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（電気集塵部の不具合で発煙・発火に至る可能性がある）によるもの。	兵庫県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、2010年4月9日からホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償点検・修理を実施			
G1121023-06	平成24年10月4日	平成24年10月23日	液晶テレビ（TH-20LB10V：松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社））	当該液晶テレビの電源を入れたところ、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を破損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121023-07	平成24年10月1日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121023-11	平成24年10月21日	平成24年10月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
E1121024-01	平成24年10月16日	平成24年10月24日	エスカレーター	当該エスカレーターの安全装置が作動して停止したところ、利用者1名が転倒し、右中指骨折等の重傷。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-01	平成24年10月20日	平成24年10月24日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121024-02	平成24年10月20日	平成24年10月24日	家庭用電気治療器（81-23364：株式会社ブリヂストン）	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121024-03	平成24年10月22日	平成25年10月24日	照明器具（SQ-LQ520-S：パナソニック株式会社　エコソリューションズ社）	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	兵庫県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121024-06	平成24年10月4日	平成24年10月24日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121024-07	平成24年10月15日	平成24年10月24日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-04	平成24年10月22日	平成24年10月26日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121026-06	平成24年10月26日	平成24年10月26日	ガス風呂釜	当該ガス風呂釜を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	鹿児島県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121026-07	不明	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-12	平成24年8月24日	平成24年10月26日	ガスこんろ（SSRY：シンポ株式会社）	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121026-14	平成24年10月20日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-15	平成24年10月24日	平成24年10月26日	コントローラー（自動ドア用）（SD8019-ST1A：中日本オート・ドア株式会社）	当該コントローラー（自動ドア用）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121026-16	平成24年10月13日	平成24年10月26日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121026-17	平成24年10月19日	平成24年10月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121026-18	平成24年10月3日	平成24年10月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
D2121029-04	平成24年10月26日	平成24年10月29日	BF式風呂釜（RBF-SRDP-FX-R-T：リンナイ株式会社）	一般集合住宅のオーナーから事業者に対して、浴室内で爆発があり、窓ガラスが割れたとの通報があった。負傷者2名（重傷1名、軽傷1名）が病院へ搬送された。消費者の話では、シャワー使用中に湯温がぬるかったため、高温にしたところ爆発し、その爆風で風呂場のガラスが割れたとされているが、現在、詳細を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121029-06	平成24年10月23日	平成24年10月29日	ガスバーナー（カートリッジ式）	当該ガスバーナー（カートリッジ式）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121030-02	平成24年10月14日	平成24年10月30日	エアコン（SPW-SH71R：三洋電機株式会社）	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121030-03	平成24年10月27日	平成24年10月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121030-04	平成24年10月25日	平成24年10月30日	ガスコンロ (RTS-600GFS-R:リンナイ株式会社)	当該ガスコンロを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	愛知県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121030-05	平成24年10月23日	平成24年10月30日	電気洗濯機 (KWM-45W:大宇電子ジャパン株式会社(輸入事業者))	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121030-08	平成24年10月21日	平成24年10月30日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岡山県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121031-04	平成24年10月29日	平成24年10月31日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121031-06	平成24年10月29日	平成24年10月31日	バッテリー(モバイル端末用) (型式不明:(米)トゥミ社)	当該バッテリー(モバイル端末用)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121101-02	平成24年10月20日	平成24年11月1日	ゲーム機 (ファンタジックフィーバー3 トゥインクルフェアリーテイル:コナミ株式会社)	当該ゲーム機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121101-05	平成24年10月30日	平成24年11月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-02	平成24年10月29日	平成24年11月2日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-03	平成24年10月	平成24年11月2日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121102-06	平成24年10月30日	平成24年11月2日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121102-07	平成24年10月30日	平成24年11月2日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121105-01	平成24年10月27日	平成24年11月5日	水槽用サーモスタット（SX-003：ジェックス株式会社）	当該水槽用サーモスタットを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岐阜県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121105-03	平成24年11月3日	平成24年11月5日	電気ストーブ（カーボンヒーター）（TSK-5328CT：燦坤日本電器株式会社）	当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	茨城県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121105-05	平成24年11月2日	平成24年11月5日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121105-07	平成24年10月30日	平成24年11月5日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）（YH-8000(B)：（韓）SELLATECH社（倒産））	当該電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121105-08	平成24年10月27日	平成24年11月5日	ヘアドライヤー（HDH-301：東芝ホームテクノ株式会社）	当該ヘアドライヤーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121106-03	平成24年10月30日	平成24年11月6日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121106-05	平成24年10月12日	平成24年11月6日	電気ケトル（EEK4000：（瑞）エレクトロラックス社）	当該電気ケトルを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121106-06	平成24年10月19日	平成24年11月6日	電気冷凍庫（MD-850FF：三ツ星貿易株式会社(輸入事業者)）	当該電気冷凍庫を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121106-07	平成24年10月20日	平成24年11月6日	電気冷蔵庫（SJ-WA35C：シャープ株式会社）	当該電気冷蔵庫を使用中、異臭と発煙に気付き確認すると、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のコンプレッサー始動用に使用されている始動リレー（起動用電気部品）内のPTC素子（電流を制御する部品）の品質にばらつきがあること等により発熱故障し、始動リレー内部で発煙・焼損して製品の内部部品を焼損する火災に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成24年4月16日プレス公表、平成24年4月17日付けで新聞社告等を行い、引き続きホームページに情報を掲載して、無償点検・部品交換を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121107-02	平成24年11月7日	平成24年11月7日	焙煎機（コーヒー豆用）（CBR-101：（韓）ジェネシス社）	当該焙煎機（コーヒー豆用）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121107-06	平成24年10月31日	平成24年11月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-07	平成24年11月2日	平成24年11月7日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121107-09	平成24年11月3日	平成24年11月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3121108-01	平成24年11月8日	平成24年11月8日	旅客鉄道事業（三岐鉄道株式会社）	列車が、三里駅構内において停止信号の出発信号機を越え安全側線に進入し、先頭車両の全4軸が脱線した。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121108-02	平成24年10月26日	平成24年11月8日	ガス湯沸器（RUS-V51RTA(WH)：リンナイ株式会社）	当該ガス湯沸器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山形県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121109-01	平成24年11月3日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121109-04	平成24年10月29日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121109-09	平成24年11月7日	平成24年11月9日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3121112-01	平成24年11月10日	平成24年11月12日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後方下部から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			
G1121112-02	平成24年11月5日	平成24年11月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121112-06	平成24年11月8日	平成24年11月12日	エアコン（室外機・床暖房機能付）	当該エアコンを焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
F1121113-01	平成24年10月23日	平成24年11月13日	電動車いす（ハンドル形）	使用者（80歳代）が当該電動車いす（ハンドル形）に乗車中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121113-02	平成24年11月12日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121113-04	平成24年11月9日	平成24年11月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-06	平成24年11月5日	平成24年11月14日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-08	平成24年11月6日	平成24年11月14日	電気カーペット（DC-3G2：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社））	当該電気カーペットを使用中、異臭がしたため確認すると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	和歌山県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121114-09	平成24年11月6日	平成24年11月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121114-13	平成24年11月8日	平成24年11月14日	ガスこんろ（都市ガス用） （PD-1EH-2：パロマ工業株式会社（現　株式会社パロマ））	当該ガスこんろを使用後、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121115-04	平成24年11月11日	平成24年11月15日	石油ストーブ （RC-296S：株式会社トヨトミ）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121115-07	平成24年10月20日	平成24年11月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-05	平成24年11月10日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-08	平成24年11月6日	平成24年11月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121116-11	平成24年10月29日	平成24年11月16日	電気カーペット （SYC-PD200：三洋電機株式会社）	当該電気カーペットを使用中、当該製品から発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121116-13	平成24年10月31日	平成24年11月16日	IH調理器 （HTW-4DA：株式会社日立ホームテック（現日立アプライアンス株式会社））	当該IH調理器から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生した。事故原因は、リコールにより示された不具合（ノイズフィルタ基板のフィルムコンデンサが故障し、発煙する場合がある）によるもの。	東京都	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、ホームページに情報を掲載するとともに、部品の無償交換を実施			
G1121116-14	平成24年11月2日	平成24年11月16日	携帯型音楽プレーヤー （iPod nano（第1世代）：（米）アップル社）	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（バッテリーが過熱して安全上の問題を引き起こす可能性がある）によるもの。	東京都	概要公表	●	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、ホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償交換を実施			
G1121116-15	平成24年10月29日	平成24年11月16日	空気清浄機 （AC-4311：ツインバード工業株式会社）	飲食店のトイレで当該空気清浄機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	●	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121116-16	平成24年10月20日	平成24年11月16日	プラズマテレビ （TH-P55GT5：パナソニック株式会社）	当該プラズマテレビを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	●	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3121119-01	平成24年11月16日	平成24年11月19日	運輸サービス（貸切バス）	当該貸切バスが走行中、車両後方から出火し、当該貸切バスを焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121119-04	平成24年11月13日	平成24年11月19日	電子レンジ （IM-574：岩谷産業株式会社）	当該電子レンジを焼損する火災が発生。事故原因は、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	大阪府	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成15年9月2日から新聞社告を掲載するとともにテレビCM放送で、注意喚起を行い、無償改修（スイッチ部の交換）を実施。また、平成22年以降数回にわたり、テレビCM放送で使用者に対して注意喚起し、速やかに連絡を頂くよう呼び掛け			
G1121119-12	平成24年9月14日	平成24年11月19日	扇風機 （型式不明：パナソニックエコシステムズ株式会社）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該扇風機があった。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	石川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121119-13	平成24年10月27日	平成24年11月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
F1121120-02	平成24年11月18日	平成24年11月20日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する住宅火災が発生した。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121120-02	平成24年11月4日	平成24年11月20日	石油ふろがま （CK-5：株式会社長府製作所）	発煙に気付き確認すると、当該石油ふろがま及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	新潟県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121120-07	平成24年11月19日	平成24年11月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121120-08	平成24年11月3日	平成24年11月20日	耕運機 （TR-6：株式会社クボタ）	当該耕運機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121121-02	平成24年11月10日	平成24年11月21日	ゆで麺器 （RT-6A：理研機器開発株式会社）	当該ゆで麺器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	滋賀県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121121-04	平成24年10月12日	平成24年11月21日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	愛知県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121121-08	平成24年11月12日	平成24年11月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121121-09	平成24年8月19日	平成24年11月21日	電気洗濯機 （NA-F60PZ5：パナソニック株式会社）	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121122-01	平成24年11月10日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121122-02	平成24年11月18日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121122-03	平成24年11月19日	平成24年11月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121122-04	平成24年10月24日	平成24年11月22日	照明器具	当該照明器具から出火し、当該製品及びその周辺を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121122-08	平成24年11月13日	平成24年11月22日	携帯型音楽プレーヤー(iPod nano(第2世代):(米)アップル社)	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3121126-02	平成24年11月26日	平成24年11月26日	旅客鉄道事業(九州旅客鉄道株式会社)	列車が走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、1両目の右側前のドアの後方側のドアが30cm程度開いていた。(ドアは1両に両開きのドアが左右2箇所ずつある。)。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中	同形式の戸ジメ機械を使用している全ての車両の点検を実施			
G1121126-04	平成24年11月17日	平成24年11月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121126-05	平成24年11月14日	平成24年11月26日	石油給湯機(UIB-3300TXA(MS):株式会社コロナ)	当該石油給湯機を使用中、発煙に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121126-06	平成24年11月23日	平成24年11月26日	バッテリー(ノートパソコン用)(製造者、型式:不明)	当該バッテリー(ノートパソコン用)を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121126-09	平成24年11月20日	平成24年11月26日	温水洗浄便座（TCF650R：TOTO株式会社）	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121126-12	平成24年11月23日	平成24年11月26日	電気こんろ（HTB-A9S：日立アプライアンス株式会社）	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121126-13	平成24年11月21日	平成24年11月26日	電気ストーブ（カーボンヒーター）（KKS-1270/W：小泉成器株式会社）	当該電気ストーブ（カーボンヒーター）を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
F1121127-01	平成24年11月21日	平成24年11月27日	軽自動車	当該軽自動車が遮断中の踏切に侵入し、進行中の列車最後尾車両に衝突して運転手1名が死亡。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	三重県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121127-01	平成24年11月18日	平成24年11月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121127-02	平成24年11月17日	平成24年11月27日	石油給湯機付ふろがま（FDW-470AS：タカラスタンダード株式会社）	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、湯温が高くなったため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	三重県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121127-03	平成24年11月22日	平成24年11月27日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121127-09	平成24年11月17日	平成24年11月27日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	鹿児島県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121128-06	平成24年10月9日	平成24年11月28日	電気洗濯乾燥機（WD-63A：株式会社日立製作所（現　日立アプライアンス株式会社）（輸入事業者））	当該電気洗濯乾燥機を使用中、ブレーカーが作動し、異臭がしたため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	神奈川県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121129-05	平成24年11月13日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121129-08	平成24年10月21日	平成24年11月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121129-10	平成24年11月27日	平成24年11月29日	ビルトインこんろ	当該ビルトインこんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121130-05	平成24年8月29日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-06	平成24年11月20日	平成24年11月30日	空気清浄機（AC-4315：ツインバード工業株式会社）	当該空気清浄機を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121130-07	平成24年11月22日	平成24年11月30日	電気カーペット（DR5201：パナソニック株式会社）	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121130-08	平成24年11月25日	平成24年11月30日	電気こんろ (HT-1290(サンウエーブ工業株式会社製ミニキッチンに組み込まれたもの):日立熱器具株式会社(現　日立アプライアンス株式会社))	当該電気こんろを焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合(電気こんろ上面にあるスイッチつまみの上に、可燃物(ダンボール箱他)を載せる等が原因でスイッチが入る構造)によるもの。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成19年7月31日に注意喚起を行うとともに、対象製品のつまみ(スイッチ部)の無償改修			
G1121130-09	平成24年11月17日	平成24年11月30日	電気敷毛布	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	青森県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121130-16	平成24年11月14日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-18	平成24年11月28日	平成24年11月30日	ガス衣類乾燥機 (ANT-2010G:株式会社アサヒ製作所)	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	愛知県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121130-19	平成24年11月21日	平成24年11月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-20	平成24年11月23日	平成24年11月30日	食器洗い乾燥機 (NP-BM1:パナソニック株式会社)	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121130-21	平成24年11月26日	平成24年11月30日	石油給湯機 （OQB-405Y：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。事故の原因は、当該製品の電磁弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	静岡県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月から無償改修を開始し、平成18年12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を呼びかけ			
G1121130-22	平成24年11月18日	平成24年11月30日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121130-23	平成24年11月29日	平成24年11月30日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121130-24	平成24年11月27日	平成24年11月30日	石油給湯機 （EW-20：三浦工業株式会社）	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121130-25	平成24年11月27日	平成24年11月30日	石油ストーブ （SX-B35Y：株式会社コロナ）	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121130-26	平成24年11月3日	平成24年11月30日	充電器（携帯電話機用） （T5013IX：多摩電子工業株式会社（輸入事業者））	当該充電器から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	長野県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121203-02	平成24年11月15日	平成24年12月3日	分岐ヘッダー（床暖房用） （SV-16：株式会社イチムラグループ）	当該分岐ヘッダーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121203-05	平成24年11月24日	平成24年12月3日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121204-02	平成24年11月15日	平成24年12月4日	エアコン（室外機） （RA227EX：ダイキン工業株式会社）	無人の事務所で当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	静岡県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121204-03	平成24年11月30日	平成24年12月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
E1121205-01	平成24年12月2日	平成24年12月5日	トンネル （中央自動車道笹子トンネル）	当該トンネル内で天井板が落下し、9名が死亡、2名が軽傷。	山梨県	概要公表		・当該トンネル内の天井板は全て撤去済 ・事故後に設置した「トンネル天井板の落下事故に関する調査・検討委員会」において、落下の発生原因や再発防止策について報告書を6月18日に取りまとめ、公表			
G1121205-04	平成24年11月8日	平成24年12月5日	自動時間スイッチ	当該自動時間スイッチを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121206-03	平成24年12月4日	平成24年12月6日	ガス衣類乾燥機	当該ガス衣類乾燥機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121206-04	平成24年11月29日	平成24年12月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121206-08	平成24年12月3日	平成24年12月6日	加湿器	当該加湿器を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121206-09	平成24年12月4日	平成24年12月6日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121207-09	平成24年11月30日	平成24年12月7日	電気ストーブ（オイルヒーター）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	奈良県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121207-11	平成24年11月30日	平成24年12月7日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121207-12	平成24年12月1日	平成24年12月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121207-13	平成24年12月2日	平成24年12月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121210-02	平成24年12月7日	平成24年12月10日	電子レンジ（MD-669A：株式会社マルマン）	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121210-04	平成24年12月7日	平成24年12月10日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	北海道	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121210-07	平成24年11月30日	平成24年12月10日	電気ポット（WLP-30：ピーコック魔法瓶工業株式会社）	当該電気ポットを焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121210-09	平成24年11月15日	平成24年12月10日	電気温風機（DM-B061：株式会社山善）	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121211-04	平成24年12月5日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-08	平成24年12月10日	平成24年12月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-09	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121211-15	平成24年12月6日	平成24年12月11日	石油ふろがま（K-7：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表	→	通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121211-16	平成24年12月7日	平成24年12月11日	照明器具（JSD1107CB：株式会社エス・ティー・イー）	当該照明器具を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	宮城県	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121211-17	平成24年12月9日	平成24年12月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121212-07	平成24年12月5日	平成24年12月12日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	岐阜県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121212-08	平成24年12月11日	平成24年12月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121212-13	平成24年1月22日	平成24年12月12日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-01	平成24年12月7日	平成24年12月13日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	埼玉県	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121213-02	平成24年12月11日	平成24年12月13日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121213-04	平成24年3月19日	平成24年12月13日	コーヒーメーカー（EC-YM60：象印マホービン株式会社）	当該コーヒーメーカー及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の温度調整用サーモスタットの接点が溶着し、ヒーターが異常過熱したため、温度ヒューズが作動していたものと考えられるが、温度ヒューズが不良品であったことから、一時的に内部で再導通したため、出火に至ったものと推定される。	京都府	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応			
G1121213-20	平成24年12月7日	平成24年12月13日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	東京都	概要公表	→		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121213-21	平成24年12月5日	平成24年12月13日	電子レンジ（KRD-0105：小泉成器株式会社（輸入事業者））	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、リコールにより示された不具合（マイクロスイッチの接点不具合により、使用中に発煙・発火に至る恐れ）によるもの。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成19年9月12日からホームページに情報を掲載するとともに、部品の無償交換を実施			
G1121213-22	平成24年12月13日	平成24年12月13日	電気ストーブ（オイルヒーター）（091521TEC（伊）：デロンギ社）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福岡県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121213-23	平成24年9月17日	平成24年12月13日	携帯型音楽プレーヤー（iPod nano MA107J/A：有限会社アップルジャパンホールディングス（現　Apple　Japan合同会社）（輸入事業者））	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、リコールにより示された不具合（バッテリーが過熱して安全上の問題を引き起こす可能性がある）によるもの。	神奈川県	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、ホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償交換を実施			
G1121213-24	平成24年11月21日	平成24年12月13日	エアコン（室外機）（RA225GX：ダイキン工業株式会社）	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のプリント基板のダイオードブリッジのはんだ接続部で、はんだ量が少なく、プリント基板と電装品箱の熱伸縮の差により、はんだ接続部に繰り返し応力がかかり、はんだクラックが発生したため、発煙・出火したものと考えられる。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・通知元において、平成16年10月19日に新聞で社告を行って以降、複数回にわたって、折り込みチラシやダイレクトメールの配布の実施により、無償点検・修理を呼びかけ			
G1121214-02	平成24年12月13日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121214-03	平成24年12月8日	平成24年12月14日	石油ストーブ (製造者、型式:不明)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大分県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121214-09	平成24年11月23日	平成24年12月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-03	平成24年12月14日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-04	平成24年12月12日	平成24年12月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121217-09	平成24年12月1日	平成24年12月17日	電気ストーブ (PH-280:株式会社千住(輸入事業者))	トイレで当該電気ストーブを使用中、異音がしたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121217-12	平成24年11月8日	平成24年12月17日	石油給湯機付ふろがま (OTQ-302SAY:株式会社ノーリツ)	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、屋外を確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損した。事故原因は、リコールにより示された不具合(一部部品の不具合により微量の油漏れが発生する可能性がある)によるもの。	福島県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、ホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償点検を実施			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121217-13	平成24年12月9日	平成24年12月17日	浴槽用温水循環器（24時間風呂） （SA-24：昭和鉄工株式会社）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該浴槽用温水循環器があった。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121218-03	平成24年12月8日	平成24年12月18日	照明器具 （KTG4105AZ（コイズミ照明株式会社ブランド）：株式会社豊田照明（コイズミ照明株式会社ブランド））	店舗で当該照明器具を複数台設置して使用中、当該製品の1台から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	千葉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121218-04	平成24年12月12日	平成24年12月18日	照明器具（電飾）（配線用変換器付き） （sdtt-69：テクノフロンティア（輸入事業者））	当該照明器具を点灯中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	千葉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121219-03	平成24年12月14日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121219-04	平成24年12月17日	平成24年12月19日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121219-07	平成24年11月23日	平成24年12月19日	石油ふろがま （BM-7：株式会社長府製作所）	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	栃木県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121219-08	平成24年12月10日	平成24年12月19日	電気こたつ （製造者、型式：不明）	当該電気こたつを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	島根県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121219-14	平成24年12月16日	平成24年12月19日	石油給湯機付ふろがま （OTQ-405SAY：株式会社ノーリツ）	当該石油給湯機付ふろがまを使用後、しばらくして当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング（パッキン）が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生したことから、漏れた灯油に引火し、火災に至ったものと考えられる。	宮城県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月から無償改修を開始し、平成18年12月4日には、再度新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を呼びかけ			
G1121220-02	平成24年12月15日	平成24年12月20日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121220-04	平成24年12月20日	平成24年12月20日	電気ストーブ（赤外線ヒーター） （DH-1108R：株式会社コロナ）	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	大阪府	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121221-02	平成24年12月1日	平成24年12月21日	電気冷蔵庫 （CH-0120A-OD：製造者不明）	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121221-03	平成24年12月12日	平成24年12月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121221-04	平成24年12月20日	平成24年12月21日	洗濯乾燥機（ES-WD741：シャープ株式会社）	当該洗濯乾燥機を使用中、異音に気付き確認すると、異臭とともに当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	兵庫県	概要公表	● →	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
G1121221-05	平成24年12月15日	平成24年12月21日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	和歌山県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121225-03	平成24年12月4日	平成24年12月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121225-04	平成24年12月20日	平成24年12月25日	ラインヒーター（UEH-4：エナーテック株式会社（輸入事業者））	当該ラインヒーターを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岩手県	概要公表	● →	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121225-05	平成24年12月21日	平成24年12月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121225-11	平成24年12月20日	平成24年12月25日	石油ストーブ（GKP-S241N（株式会社グリーンウッドブランド）：株式会社千石（株式会社グリーンウッドブランド）（輸入事業者））	当該石油ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	富山県	概要公表	● →		→	関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1121226-02	平成24年11月10日	平成24年12月26日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121226-03	平成24年12月23日	平成24年12月26日	エアコン（AS-S22V-W：株式会社富士通ゼネラル）	当該エアコン及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1121226-07	平成24年12月26日	平成24年12月26日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-01	平成24年12月15日	平成24年12月27日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-04	平成24年11月24日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-07	平成24年12月22日	平成24年12月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1121227-09	平成24年12月12日	平成24年12月27日	ガス給湯機（RUS-53FT-1（東京ガス株式会社ブランド：型式KG-105SSA）：リンナイ株式会社（東京ガス株式会社ブランド））	飲食店で爆発を伴う火災が発生し、当該ガス給湯機の周辺を破損及び焼損した。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	東京都	概要公表	→	通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1121227-10	平成24年12月15日	平成24年12月27日	電気洗濯機（HSW-50S3：三洋電機株式会社(三洋ハイアールブランド)）	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。事故原因は、当該製品のモーター用コンデンサーの製造工程において、異物が混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと推定される。	東京都	概要公表	→	・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成22年11月12日新聞社告、平成24年9月21日プレス公表、平成24年9月22日新聞再社告を行い、無償点検・部品の無償交換を実施（三洋ハイアール株式会社（2007年3月解散）が輸入した電気洗濯機も含む）			
G1121227-11	平成24年12月21日	平成24年12月27日	原動機付自転車	当該原動機付自転車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
D2130104-04	平成24年12月28日	平成25年1月4日	ビルトインこんろ（C3W27RS：ハーマン株式会社）	消費者が当該ビルトインこんろを使用後、台所から離れたところ、火が出ていたので、消防に通報し、消火活動が完了した。	千葉県	概要公表					ガス事故対象外
E3130104-01	平成24年12月28日	平成25年1月4日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが信号に従い発車したところ、乗客1名が転倒し、頚椎骨折の重傷。	岩手県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3130104-02	平成24年12月29日	平成25年1月4日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰骨骨折の重傷。	長崎県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2130107-04	平成24年12月31日	平成25年1月7日	瞬間湯沸器（FE式）（RUX－1605WF：リンナイ(株)）	一般住宅において、消費者が浴槽の湯張りをしたところ、入浴後に気分が悪くなり、ガス漏れ警報器が鳴動していたため消防へ通報し、2名が一酸化炭素中毒と診断された。 原因は、FE式瞬間湯沸器の排気筒に鳥が巣を作っていたことで正常な排気がなされず、屋内の排気筒の接続部が外れていたため、一酸化炭素を含む排気が脱衣所に滞留したもの。 なお、ガス漏れ警報器の鳴動は、不完全燃焼によって発生した一酸化炭素を含む未燃ガスに反応したものと推定される。	福井県	概要公表		・県は、販売事業者に対し、屋内式ガス給湯器を設置している全顧客の点検調査を早急に実施するよう指示するとともに、県LPガス協会に対し、会員の販売事業者へ、事故が起きた際は早急に県へ報告を行うよう呼びかけるように依頼 ・販売事業者は、屋内式ガス給湯器を設置している全顧客の点検調査を実施			
E3130107-01	平成25年1月6日	平成25年1月7日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、乗客1名が転倒し、大腿骨骨折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130107-08	平成24年12月23日	平成25年1月7日	ホットマット（EC-K454：株式会社千住）	当該ホットマットを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130107-15	平成24年12月25日	平成25年1月7日	エアーコンプレッサー（HX4004：アネスト岩田キャンベル株式会社）	当該エアーコンプレッサーから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（細い線径の延長コードの使用等により電圧降下が発生した場合、モータの保護装置が正常に作動せず、モータが発火する）によるもの。	和歌山県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品を含む対象機種について、平成20年4月1日に注意喚起を行うとともに、製品の無償点検及び部品交換を実施			
G1130107-16	平成24年12月25日	平成25年1月7日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	大阪府	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130107-17	平成25年1月2日	平成25年1月7日	石油給湯機付ふろがま	当該石油給湯機付ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130107-22	平成24年12月	平成25年1月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130107-24	平成24年12月28日	平成25年1月7日	電気ストーブ (RX-SF1:三洋電機株式会社(輸入事業者))	当該電気ストーブを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	神奈川県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130107-26	平成24年12月24日	平成25年1月7日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130108-01	平成25年1月7日	平成25年1月8日	旅客鉄道事業 (北海道旅客鉄道株式会社)	列車運転士は、走行中に運転席にあるドアの開閉を確認する表示灯(戸閉め表示灯)が消灯したため、直ちに非常ブレーキを使用して列車を停止させた。停止後にドアの状況を確認したところ、5両目の右側前のドア1箇所が開いていた。	北海道	概要公表	関係機関等調査中	・元空気ダメタンクの水分の全車一斉除去 ・元空気ダメタンクの水分の除去を仕業検査時に確実に行うよう再周知			
G1130108-13	平成25年1月2日	平成25年1月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130108-14	平成24年12月28日	平成25年1月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130108-15	平成24年12月30日	平成25年1月8日	石油給湯機付ふろがま(RPE32KSS:TOTO株式会社 [製造:東陶ユプロ株式会社 (解散)])	当該石油給湯機付ふろがまを使用中、異音に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、電磁ポンプの制御弁に使用されているOリング(パッキン)が劣化して硬化、収縮し、器具内に油漏れが発生し、漏れた灯油に引火して焼損したものと考えられる。	千葉県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成14年10月及び平成18年12月に新聞社告を掲載し、注意喚起を行うとともに、OEM製品を含む対象製品について無償改修を実施。さらに、平成21年12月からの取組みとして、戸建住宅へチラシを直接配布し、対象製品の改修促進			
G1130108-17	平成25年1月1日	平成25年1月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130108-18	平成25年1月6日	平成25年1月8日	浴室換気乾燥暖房機	当該浴室換気乾燥暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130108-19	平成24年12月30日	平成25年1月8日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	兵庫県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130109-01	平成25年1月2日	平成25年1月9日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130109-02	平成25年1月1日	平成25年1月9日	発熱シート(床暖房用)	当該発熱シートを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130109-03	平成25年1月7日	平成25年1月9日	コーヒーメーカー	当該コーヒーメーカーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130109-04	平成25年1月8日	平成25年1月9日	家庭用電気治療器	当該家庭用電気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
A1130110-01	平成24年12月20日	平成25年1月10日	小学校で提供された給食	当該小学校で提供された給食で、普段アレルギー対応を受けている児童がおかわりをした品目に、アレルギー対象の原料が含まれていた。その後、当該児童がアナフィキラシーショックと疑われる症状を発症し、搬送後に死亡が確認された。	東京都	概要公表		・通知元から都道府県教育委員会学校給食主管課等に対し、学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応について通知発出 ・市教育委員会において、1月に事故検証委員会を立ち上げ、3月に事故防止等に向けた提言をまとめた。4月には再発防止検討委員会を立ち上げ、学校等におけるアレルギー事故防止のための具体策を7月に最終報告書としてまとめる予定 ・通知元において、有識者会議を立ち上げ、食物アレルギー対応に関する課題等について検討			
G1130110-03	平成24年12月21日	平成25年1月10日	石油ストーブ (SX-E249Y:株式会社コロナ)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	京都府	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130110-05	平成25年1月6日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130110-06	平成24年12月28日	平成25年1月10日	エアコン（室外機）（AR28ASS1：ダイキン工業株式会社）	当該エアコンを運転したまま外出したところ、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	沖縄県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130110-07	平成25年1月7日	平成25年1月10日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130110-08	平成25年1月9日	平成25年1月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130111-01	平成25年1月8日	平成25年1月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130111-04	平成25年1月4日	平成25年1月11日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130111-10	平成24年12月31日	平成25年1月11日	石油ストーブ（開放式）（RCA-26：株式会社トヨトミ）	当該石油ストーブを着火後、その場を離れ戻ったところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品及び周辺を焼損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3130115-01	平成25年1月12日	平成25年1月15日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが走行中、トラックと衝突し、乗客1名が足の骨を折る重傷、4名が軽傷。	秋田県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3130115-02	平成25年1月10日	平成25年1月15日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停から発車したところ、当該バス停から乗車した乗客1名が転倒し、左前腕骨折の重傷。	長崎県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130115-04	平成25年1月13日	平成25年1月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-06	平成25年1月11日	平成25年1月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-08	平成25年1月11日	平成25年1月15日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-13	平成25年1月6日	平成25年1月15日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター) (MH-1101:コーナン商事株式会社(輸入事業者))	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-20	平成24年12月2日	平成25年1月15日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-24	平成25年1月11日	平成25年1月15日	石油温風暖房機	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130115-25	平成25年1月2日	平成25年1月15日	屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがま(HOL-1670AQ(東京ガス株式会社ブランド:型式KG-A816RFWHB-RA):株式会社ガスター(東京ガス株式会社ブランド))	当該屋外式(RF式)ガス給湯付ふろがまを焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130115-26	平成25年1月3日	平成25年1月15日	電子レンジ(EMO-CH4:三洋電機株式会社)	当該電子レンジを使用中、その場を離れたところ、異音と異臭に気付き確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-02	平成25年1月12日	平成25年1月16日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-07	平成25年1月1日	平成25年1月16日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-08	平成25年1月15日	平成25年1月16日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-11	平成25年1月11日	平成25年1月16日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-12	平成24年12月26日	平成25年1月16日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	群馬県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130116-13	平成25年1月10日	平成25年1月16日	電気式浴室乾燥暖房機 (FE-13F3V:松下精工株式会社(現　パナソニックエコシステムズ株式会社))	当該電気式浴室乾燥暖房機の電源を入れた後、しばらくして入浴しようとしたところ、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-14	平成25年1月8日	平成25年1月16日	エアコン	当該エアコンを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130116-15	平成25年1月14日	平成25年1月16日	ライト(車用)	当該ライト(車用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-04	平成25年1月14日	平成25年1月17日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-05	平成25年1月14日	平成25年1月17日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130117-06	平成25年1月12日	平成25年1月17日	電気毛布	当該電気毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-04	平成25年1月12日	平成25年1月18日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130118-05	平成25年1月10日	平成25年1月18日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-07	平成24年12月5日	平成25年1月18日	電気冷蔵庫（NR-D232:三洋電機株式会社）	屋外の異常に気付き確認すると、当該電気冷蔵庫及び周辺を焼損する火災が発生していた。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	北海道	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130118-12	平成25年1月13日	平成25年1月18日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130118-13	平成24年12月31日	平成25年1月18日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施した結果、製品に起因する事故ではないと判明。	福岡県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130118-15	平成25年1月13日	平成25年1月18日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130121-01	平成25年1月18日	平成25年1月21日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが発車したところ、乗客1名が転倒し、鎖骨骨折の重傷。	島根県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130121-04	平成24年12月31日	平成25年1月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130121-07	平成25年1月17日	平成25年1月21日	布団乾燥機 (MD-S2:東芝ホームテクノ株式会社)	当該布団乾燥機を使用中、異常に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130121-09	平成25年1月7日	平成25年1月21日	自動二輪車	当該自動二輪車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	沖縄県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130121-11	平成24年12月14日	平成25年1月21日	石油温風暖房機 (CFH-A306:三洋電機株式会社)	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	福島県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
D2130122-01	平成25年1月21日	平成25年1月22日	BF式風呂釜 (TP-BF-3:パーパス株式会社)	消費者から消防へ、「風呂釜内部から赤い炎が上がっている」旨の連絡があり、消防が出動し鎮火した。翌日、市役所からガス事業者に対し通報があり、ガス事業者は消防等とともに現場検証を行った。原因については、冠水等により腐食した機器内のガスパイプから漏れたガスに引火し、焼損したものと推定される。	青森県	概要公表		当該消費者の機器は、他社同等機種に交換設置済み。既設の設備に関しては、サービス業務等において、注意事項の周知を図る。なお、現行販売の製品には、「冠水検知装置」により運転不可となる対策が実施			
G1130122-03	平成25年1月	平成25年1月22日	電気温風機	当該電気温風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130122-04	平成25年1月8日	平成25年1月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130122-05	平成25年1月20日	平成25年1月22日	石油温風暖房機	当該石油温風暖房機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130122-07	平成25年1月14日	平成25年1月22日	半密閉式(CF式)ガスふろがま(都市ガス用)(ML-SB101K:モリタ工業株式会社)	当該半密閉式(CF式)ガスふろがまを使用中、リモコン操作ができないため屋外に出たところ、当該製品を焼損する火災が発生していた。LPガスの供給場所に都市ガス用の当該製品を設置していた状況を含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130122-09	平成24年9月8日	平成25年1月22日	エアコン(RAS-506LDR:東芝キヤリア株式会社)	当該エアコンを使用中、異音とともに当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のファンモーターのリード線接続部分に、エアコン洗浄液等の電気を通しやすい物質が付着・侵入し、さらに当該製品内部で発生した結露がリード線接続部分に回りこんだことによって、トラッキング現象が生じ、発煙・出火に至ったものと考えられる。	高知県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・通知元において、平成16年8月20日より新聞社告を掲載するとともに、新聞折り込みチラシ、交通広告(電車内)等の注意喚起を行い、さらに、平成24年度においても、全国自治体等の広報誌への掲載を行い、対象製品の無償改修を呼び掛け			
G1130123-07	平成25年1月15日	平成25年1月23日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130123-09	平成25年1月15日	平成25年1月23日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130124-04	平成24年12月9日	平成25年1月24日	テーブルタップ(型式不明:パナソニック株式会社)	当該テーブルタップを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130124-05	平成25年1月21日	平成25年1月24日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130125-05	平成24年12月25日	平成25年1月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	福井県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130125-08	平成24年7月28日	平成25年1月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130125-13	平成25年1月12日	平成25年1月25日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130128-09	平成25年1月24日	平成25年1月28日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130128-10	平成25年1月24日	平成25年1月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130128-12	平成25年1月21日	平成25年1月28日	電気洗濯機 （NA-F42M8：松下電器産業株式会社（現　パナソニック株式会社）（輸入事業者））	当該電気洗濯機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	富山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130128-14	平成25年1月25日	平成25年1月28日	エアコン（室外機）	当該エアコン（室外機）及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130128-17	平成24年12月27日	平成25年1月28日	石油ストーブ (RX-2912WY:コロナ株式会社)	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	宮城県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130128-22	平成25年1月22日	平成25年1月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-01	平成25年1月26日	平成25年1月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-02	平成25年1月22日	平成25年1月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-03	平成25年1月11日	平成25年1月29日	電気ストーブ	当該電気ストーブ及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-04	平成25年1月28日	平成25年1月29日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-05	平成25年1月28日	平成25年1月29日	電気こたつ	当該電気こたつを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130129-06	平成24年12月18日	平成25年1月29日	照明器具（HMN4405AZ：株式会社ミツヨシ（現青垣コイズミ照明株式会社））	店舗で当該照明器具を使用中、当該製品から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	埼玉県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130129-08	平成25年1月24日	平成25年1月29日	換気扇	当該換気扇から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130129-13	平成25年1月27日	平成25年1月29日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130130-01	平成25年1月27日	平成25年1月30日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスがバス停に停車しようとしたところ、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	広島県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130130-05	平成25年1月20日	平成25年1月30日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130130-07	平成25年1月25日	平成25年1月30日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2130131-01	平成25年1月30日	平成25年1月31日	ガス給湯器(RF式) (PH-16CB:株式会社パロマ)	集合住宅の住民からガス事業者へ、台所が焦げ臭い旨通報があり、出動したところ、通報者の上の階室用の当該ガス給湯器裏外壁が燻っていたため、ガス事業者が機器を取り外し、消火した。	香川県	概要公表					ガス事故対象外
G1130131-02	平成25年1月1日	平成25年1月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130131-04	平成25年1月27日	平成25年1月31日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130201-01	平成25年2月1日	平成25年2月1日	ガス配管 (製造者、型式:不明)	消防より、ガス事業者が火災通知を受けて出動したところ、現場は既に消火されていた。現場調査を行ったところ、店舗の厨房内のガス配管ねじ部よりガスが漏れ、着火したところを店員が火を消すため、ガス栓を閉操作した際にガス配管の継ぎ手ねじ部が折れて、火柱があがり、火傷を負った。事故時は営業時間内で客がいた模様。原因は、麺ゆで器から溢れたお湯が床面から立ち上がったガス管ネジ部に頻繁に掛かったことにより腐食が促進され、ガスが漏えいし着火したことによる。	東京都	概要公表		事業者において当該ガス管の取替工事を行い、今後の注意点について当該需要家(店舗責任者)に注意喚起			
G1130201-03	平成25年1月31日	平成25年2月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130201-05	平成25年1月8日	平成25年2月1日	電子レンジ	店舗で当該電子レンジを焼損する火災が発生した。当該製品庫内が空の状態で運転されていた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130201-10	平成25年1月29日	平成25年2月1日	薪ストーブ	当該薪ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2130204-01	平成25年2月1日	平成25年2月4日	ゴム管(迅速継ぎ手あり) (型式調査中:ブリジストン)	消防より、台所で調理中に火災が発生したとの連絡を受け、ガス事業者が出動したところ、現地にて、当該ゴム管、ガスこんろ本体及び油よけカバーの一部が破損していることが確認された。	愛知県	概要公表					ガス事故対象外
G1130204-02	平成25年1月31日	平成25年2月4日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130204-03	平成25年1月30日	平成25年2月4日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130204-06	平成25年2月2日	平成25年2月4日	電気洗濯機 (三洋ハイアール株式会社(現　ハイアールジャパンセールス株式会社)(輸入事業者))	当該電気洗濯機のスイッチを入れ就寝中、火災報知機が鳴動したため確認すると、当該製品から発煙し、当該製品の内部部品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のモーター用コンデンサの製造工程において、異物が混入していたため、使用中に徐々に絶縁劣化を起こし、出火に至ったものと考えられる。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130204-12	平成25年1月31日	平成25年2月4日	石油温風暖房機(開放式) (FH-Ix532by:株式会社コロナ)	当該石油温風暖房機を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130204-14	平成24年10月9日	平成25年2月4日	充電器(電気シェーバー用) (RC01(セイコーエスヤード株式会社ブランド):株式会社泉精器製作所(セイコーエスヤード株式会社ブランド)(輸入事業者))	当該充電器(電気シェーバー用)及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品内部の発振トランスの巻線で絶縁不良をおこし、短絡して過電流が流れることにより過熱し、出火に至ったものと考えられる。	福岡県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、平成12年6月6日に新聞社告を行い回収(製品の無償交換)を開始し、以降数次にわたり、社告周知を実施			
G1130205-03	平成25年2月2日	平成25年2月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130205-04	平成25年2月4日	平成25年2月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130205-07	平成25年1月13日	平成25年2月5日	電気温風機	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が死亡した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130206-03	平成25年1月14日	平成25年2月6日	電気ストーブ(オイルヒーター)	当該電気ストーブ(オイルヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130206-21	平成25年2月3日	平成25年2月6日	リモコン(液晶テレビ用)	当該リモコン(液晶テレビ用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130207-06	平成25年2月4日	平成25年2月7日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130207-08	平成25年2月2日	平成25年2月7日	コードレス電話機	当該コードレス電話機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130207-09	平成25年2月1日	平成25年2月7日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2130208-01	平成25年2月7日	平成25年2月8日	瞬間湯沸器（PH-161M:株式会社パロマ）	当該瞬間湯沸器を使用し、入浴後に、当該機器が設置してある脱衣場で1名が倒れ、一緒に家にいた2名とともに病院にてCO中毒と診断された（軽症3名）。原因は、当該機器の給気部に多量の埃が付着していたことから排ガスのCO濃度が高めであったことに加え、強風により排気筒が接続された共同ダクト内で下降風が生じて排気が室内に逆流したことから脱衣場のCO濃度が高くなり、CO中毒に至った。	新潟県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
G1130208-02	平成25年2月4日	平成25年2月8日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-05	平成25年1月23日	平成25年2月8日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-06	平成25年2月3日	平成25年2月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-07	平成24年12月21日	平成25年2月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-08	平成25年2月3日	平成25年2月8日	携帯型音楽プレーヤー	当該携帯型音楽プレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-09	平成25年1月27日	平成25年2月8日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130208-10	平成25年1月29日	平成25年2月8日	電気カーペット	当該電気カーペットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-11	平成25年2月2日	平成25年2月8日	電気温風機 (SF-1002VT:東芝機器株式会社(現　東芝ホームテクノ株式会社に事業移管))	当該電気温風機を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-12	平成24年9月15日	平成25年2月8日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130208-13	平成24年11月19日	平成25年2月8日	電気温風機(セラミックファンヒーター) (HH585B:アキテーヌジャパン株式会社(輸入事業者))	当該電気温風機(セラミックファンヒーター)を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、リコールにより示された不具合(湿度の高い場所などに保管すると腐食がすすみ、火災事故リスクが高まる)によるもの。	栃木県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品について、ホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償点検を実施			
G1130208-17	平成25年2月8日	平成25年2月8日	介護施設 (グループホームベルハウス東山手)	当該介護施設を焼損する火災が発生し、4名が死亡、8名が重軽症。発火源も含め、現在、調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130212-01	平成25年2月8日	平成25年2月12日	旅客鉄道事業 (東日本旅客鉄道株式会社)	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130212-02	平成25年1月30日	平成25年2月12日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが乗降扱い中、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3130212-03	平成25年2月9日	平成25年2月12日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰椎圧迫骨折の重傷。	東京都	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130212-03	平成25年2月8日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-05	平成25年1月26日	平成25年2月12日	パチンコ台	当該パチンコ台を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-06	平成25年1月21日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-07	平成25年1月25日	平成25年2月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-10	平成25年2月11日	平成25年2月12日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130212-16	平成25年1月25日	平成25年2月12日	電気毛布	当該電気毛布から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	山形県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130213-01	平成25年2月8日	平成25年2月13日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130213-06	平成24年12月28日	平成25年2月13日	照明器具 (PF42SRS1A-10T:岩崎電気株式会社)	当該照明器具から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。当該製品の不具合により発生したと判断される火災。	埼玉県	概要公表		通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起			
F1130214-01	平成25年2月12日	平成25年2月14日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130214-04	平成25年2月10日	平成25年2月14日	充電器(デジタルカメラ用)	当該充電器(デジタルカメラ用)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130214-05	平成24年12月6日	平成25年2月14日	石油温風暖房機 (FW-3010S:ダイニチ工業株式会社)	当該石油温風暖房機から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	山梨県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130214-06	平成25年2月9日	平成25年2月14日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130214-07	平成25年2月9日	平成25年2月14日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮崎県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
F1130215-01	平成25年2月10日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-03	平成25年1月26日	平成25年2月15日	石油ストーブ(密閉式)(KH-051SF:サンデン株式会社)	当該石油ストーブ(密閉式)の点火操作を行い、その場を離れたところ、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-05	平成25年2月8日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-06	平成25年2月6日	平成25年2月15日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-08	平成25年2月5日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-12	平成25年2月12日	平成25年2月15日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130215-14	平成24年12月28日	平成25年2月15日	餅つき機	当該餅つき機の中の布を静止時に取ろうとしたところ、回転のスイッチが入り、右手示指に布が絡んでひねるように第1関節部から切断。	東京都	概要公表					事実確認等不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
D2130218-03	平成25年2月14日	平成25年2月18日	風呂釜 (株式会社オカキン:TA-OK270)	共同住宅において、消費者がリモコンで屋外に設置された風呂釜の点火操作を行ったところ、爆発音がして、風呂釜から炎が上がった。 原因は、風呂釜内部のダイヤフラムのストロークが大きかったことから、劣化により亀裂が発生し、亀裂部から漏えいしたガスに点火操作時の火が引火したもの。 なお、当該風呂釜はリコール対象品であったが、販売事業者は、リコール情報が出された後に開栓又は契約した消費者の消費機器について、十分な確認を行っていなかった。	兵庫県	概要公表		・県は、販売事業者に対し、事故原因の分析と、今後のリコール品対応方針の徹底を指導 ・販売事業者は、今後の対策として、保安教育でリコール問題の重大さを再認識させる、社内会議を通じてリコール情報の共有化を図る、顧客管理システムによる管理でリコール品情報を的確に把握する、定期的なリコール対策会議を実施する、器具メーカーとの密な情報交換によりリコール品の早期回収を図ることとした			
G1130218-01	平成25年2月14日	平成25年2月18日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130218-02	平成24年12月5日	平成25年2月18日	加湿器 (ML-550MF:森田電工株式会社(現　株式会社ユーイング)(輸入事業者))	病院で当該加湿器を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、リコールにより示された不具合(基板の部品が原因と見られる発火・火災事故が発生する)によるもの。	兵庫県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品について、平成22年1月20日からホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償交換を実施			
G1130218-05	平成24年11月30日	平成25年2月18日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130218-07	平成25年2月15日	平成25年2月18日	石油温風暖房機(開放式) (AKF-P321N(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド):株式会社千石(日本エー・アイ・シー株式会社「アラジン」ブランド)(輸入事業者))	当該石油温風暖房機(開放式)を使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しており、2名が負傷した。事故原因は、現在、調査中であるが、点火時に灯油を気化させるヒーターが、何らかの原因で連続通電状態となり、バーナー部のソレノイド(灯油気化ガスをバーナーに送るノズル開閉弁)を過熱し、焼損に至ったものと考えられる。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130218-08	平成25年2月5日	平成25年2月18日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130218-09	平成25年2月17日	平成25年2月18日	ガスバーナー(カートリッジ式)	当該ガスバーナー(カートリッジ式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130218-12	平成24年12月28日	平成25年2月18日	エアコン (RAC-22GX:日立アプライアンス株式会社)	当該エアコンを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	岡山県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130218-13	平成25年1月24日	平成25年2月18日	ガスフライヤー	当該ガスフライヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-06	平成25年1月14日	平成25年2月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130219-10	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-11	平成25年2月14日	平成25年2月19日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-13	平成25年2月18日	平成25年2月19日	ファクシミリ(電話機能付)	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130219-14	平成25年2月15日	平成25年2月19日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
E3130220-01	平成25年2月17日	平成25年2月20日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが交差点でガードレールを突き破り、およそ3メートル下の線路に転落し、乗客1名が重傷、42名が負傷。	大分県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			
G1130220-02	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気磁気治療器	当該電気磁気治療器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130220-05	平成25年2月16日	平成25年2月20日	電気敷毛布	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3130221-01	平成25年2月19日	平成25年2月21日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが降車扱い中に扉を閉めたところ、乗客1名が扉に接触、歩道に転落し、左上腕骨折の重傷。	兵庫県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130221-01	平成25年2月18日	平成25年2月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130221-07	平成25年2月16日	平成25年2月21日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	三重県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130222-03	平成25年1月21日	平成25年2月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130222-06	平成25年2月20日	平成25年2月22日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130222-07	平成25年2月8日	平成25年2月22日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	徳島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130222-09	平成25年1月1日	平成25年2月22日	温水洗浄便座 (TCF970:東陶機器株式会社(現　TOTO株式会社))	異臭に気付き確認すると、当該温水洗浄便座から発煙し、当該製品を焼損する火災が発生していた。事故原因は、現在、調査中であるが、コントローラー基板上の温水ヒーター用コネクター接続部において、部品メーカーにより特定期間内に製造したコネクターがメッキ不良を起こしやすい製品であったため、使用中の熱衝撃及び振動により、メッキが剥がれてコネクター部分が接触不良となり発熱した。その影響により、コントローラー基板上のはんだ付け部にはんだクラックが生じ、絶縁不良となり、異極間でスパーク、発煙したものと考えられる。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130222-12	平成25年2月9日	平成25年2月22日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130225-02	平成25年2月21日	平成25年2月25日	高圧ホース (伊藤工機:IHS-6-10S)	共同住宅において、容器庫内で爆発が発生し、容器庫の扉と屋根と供給設備の他、容器庫外の外灯と自動車が破損した。 原因は、何らかの要因によって高圧ホースに亀裂が生じており、亀裂部から漏えいしたガスが容器庫内に滞留し、庫内に設置されていた配電盤の電気火花が引火して爆発したもの。 なお、高圧ホースに亀裂が生じた原因は、製造メーカーが調査したが、原因不明であった。	山形県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
F1130225-01	平成25年2月21日	平成25年2月25日	ガス炊飯器	ガス炊飯器の周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130225-02	平成25年2月24日	平成25年2月25日	遊園地に設置された遊戯施設	当該遊戯施設で、地上から約6mの高さに張られたワイヤーに付けられた滑車に吊られて滑走中、地上に落下し、腰の骨を折る重傷。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130225-04	平成25年2月17日	平成25年2月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130225-12	平成25年2月9日	平成25年2月25日	電気温風機	当該電気温風機及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130225-14	平成25年2月15日	平成25年2月25日	電気こんろ	当該電気こんろから出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130226-01	平成25年2月21日	平成25年2月26日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが信号待ちにより停車し、発車したところ、乗客1名が転倒し、左足大腿骨骨折の重傷。	千葉県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
F1130226-01	平成25年2月14日	平成25年2月26日	電気敷毛布	当該電気敷毛布から出火し、当該製品を焼損する火災が発生、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-04	平成25年2月25日	平成25年2月26日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター)	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-06	平成25年2月4日	平成25年2月26日	ガスストーブ(カセット式)	当該ガスストーブ(カセット式)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-07	平成25年2月7日	平成25年2月26日	電気洗濯機	当該電気洗濯機を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130226-09	平成25年2月19日	平成25年2月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-10	平成25年2月19日	平成25年2月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-12	平成25年2月4日	平成25年2月26日	電気ストーブ	当該電気ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130226-16	平成25年2月20日	平成25年2月26日	電気ストーブ(カーボンヒーター)	当該電気ストーブ(カーボンヒーター)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130228-04	平成25年2月24日	平成25年2月28日	石油給湯機	当該石油給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130228-07	平成25年2月27日	平成25年2月28日	カセットこんろ	当該カセットこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130228-08	平成25年2月26日	平成25年2月28日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130228-09	平成25年2月6日	平成25年2月28日	電気こんろ(NK-1102(松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社)製ミニキッチン「NE-90EC」に組み込まれたもの):松下電器産業株式会社(現　パナソニック株式会社))	当該電気こんろ及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
D2130301-04	平成25年2月28日	平成25年3月1日	不明	一般住宅において、浴槽の床下部において爆発が発生し、消費者1名が負傷する火災事故が発生した。原因は、何らかの原因でLPガスボンベから高圧ホースが離脱し、漏えいしたガスが床下に滞留し、石油給湯器のスイッチの火花により引火したものと推定される。離脱の原因は不明。	新潟県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
E3130301-01	平成25年2月25日	平成25年3月1日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、椎間板圧迫骨折の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130301-02	平成25年2月25日	平成25年3月1日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130301-06	平成25年2月13日	平成25年3月1日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130301-07	平成24年12月29日	平成25年3月1日	軽自動車	当該軽自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130304-01	平成25年3月2日	平成25年3月4日	旅客鉄道事業(東日本旅客鉄道株式会社)	運転士が走行中に異音を感じ、列車を停止させて確認したところ、1両目の前台車全2軸が脱線していた。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130304-04	平成25年3月1日	平成25年3月4日	ペレットストーブ	当該ペレットストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-05	平成25年3月1日	平成25年3月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-08	平成25年2月17日	平成25年3月4日	石油ふろがま	当該石油ふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-12	平成25年2月20日	平成25年3月4日	ガスふろがま	当該ガスふろがまを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-13	平成25年3月3日	平成25年3月4日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130304-15	平成25年2月28日	平成25年3月4日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130305-01	平成25年3月3日	平成25年3月5日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが運行中、車内に立っていた乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130305-04	平成25年3月3日	平成25年3月5日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130305-07	平成25年3月3日	平成25年3月5日	電気給湯機	当該電気給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130305-11	平成25年3月3日	平成25年3月5日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	栃木県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130306-01	平成25年3月4日	平成25年3月6日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、バス停で乗車した乗客1名が発車直後に転倒し、大腿骨骨折の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3130306-02	平成25年3月4日	平成25年3月6日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、左大腿骨骨折の重傷。	静岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3130306-03	平成25年3月5日	平成25年3月6日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスがバス停で降車扱い中、乗客1名が転倒し、右大腿骨骨折の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130306-02	平成25年1月4日	平成25年3月6日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130306-05	平成25年2月21日	平成25年3月6日	空気清浄機 (AP-510H:株式会社オーム電機(輸入事業者))	当該空気清浄機及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
G1130306-11	平成25年2月2日	平成25年3月6日	石油ふろがま (JPK-N:株式会社長府製作所)	当該石油ふろがまを使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、機器の修理、点検及び空焚き防止装置の作動状況を判定するため、一時的に使用する点検用コネクター(空焚き防止装置を働かせないようにするもの)を修理・点検後に戻し忘れたため、浴槽の排水栓が閉まっておらず浴槽に水がない状態で空焚きとなった際に空焚き防止装置が作動せず、火災に至ったものと考えられる。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130307-01	平成25年3月6日	平成25年3月7日	不明	消費者が食器を洗うためにガス瞬間湯沸器を使用していたところ、湯沸器と燃焼器接続用継手付き低圧ホースの接続部付近から火災(小火)が発生し、湯沸器、ホース及び壁の一部を焼損した。 湯沸器及びホースのメーカにそれぞれ調査を依頼したが、いずれのメーカーも機器自体に不具合は無かったとの調査結果を出していることから、何らかの原因により湯沸器とホースの接続部が緩み漏えい火災に至った可能性が考えられる。	千葉県	概要公表				関係機関等において調査の結果、製品起因ではないと判明	
G1130307-02	平成25年3月6日	平成25年3月7日	エアーコンプレッサー	当該エアーコンプレッサーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-03	平成25年3月3日	平成25年3月7日	観賞魚用サーモスタット	当該観賞魚用サーモスタットを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-04	平成25年3月2日	平成25年3月7日	バス	当該バスを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-15	平成25年2月21日	平成25年3月7日	電気ストーブ(ハロゲンヒーター) (SD-80G:大宇電子ジャパン株式会社:(輸入事業者))	当該電気ストーブ(ハロゲンヒーター)を使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、強弱切換の部品(ダイオード)に不具合があったため、発熱し、発煙・出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130307-17	平成25年2月13日	平成25年3月7日	電気温風機（セラミックファンヒーター）（MS-F126TR：森田電工株式会社（現　株式会社ユーイング）（輸入事業者））	当該電気温風機（セラミックファンヒーター）の電源を入れて就寝中、異音に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130307-20	平成24年11月5日	平成25年3月7日	石油ストーブ（密閉式）（FFR-702SX：サンポット株式会社）	当該石油ストーブ（密閉式）を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130307-21	平成24年11月21日	平成25年3月7日	石油温風暖房機（密閉式）（CFF-R657：三洋電機株式会社）	当該石油温風暖房機（密閉式）を使用中、爆発を伴う火災が発生し、当該製品及び周辺を破損した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	秋田県	概要公表		通知元において、事業者へ連絡、通知元から「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130308-02	平成25年3月5日	平成25年3月8日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-03	平成25年3月8日	平成25年3月8日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-04	平成25年3月5日	平成25年3月8日	HIDハンディライト	当該HIDハンディライトを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130308-09	平成25年3月5日	平成25年3月8日	除湿機	当該除湿機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-12	平成25年3月3日	平成25年3月8日	コントローラー（電気敷毛布用）	当該コントローラー（電気敷毛布用）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-13	平成25年3月4日	平成25年3月8日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-16	平成25年2月11日	平成25年3月8日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブ（ハロゲンヒーター）から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130308-21	平成25年3月7日	平成25年3月8日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず。	大阪府	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
G1130311-05	平成25年3月7日	平成25年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	熊本県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130311-07	平成25年3月8日	平成25年3月11日	携帯型音楽プレーヤー（iPod nano MA099J/A：有限会社アップルジャパンホールディングス（現　Apple Japan合同会社）（輸入事業者））	当該携帯型音楽プレーヤーを充電中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130311-08	平成25年3月9日	平成25年3月11日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	佐賀県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130311-12	平成25年3月6日	平成25年3月11日	エアコン(室外機)	当該エアコン(室外機)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-01	平成25年3月11日	平成25年3月12日	電気冷蔵庫	当該電気冷蔵庫を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-03	平成25年3月3日	平成25年3月12日	ノートパソコン(PCF-DN33J:株式会社日立製作所(現 日立コンシューマエレクトロニクス株式会社)(輸入事業者))	異音とともに当該ノートパソコンから発煙し、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-04	平成25年3月9日	平成25年3月12日	電気炊飯器	当該電気炊飯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-06	平成25年3月9日	平成25年3月12日	テレビ(ブラウン管型)	当該テレビ(ブラウン管型)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	福島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-07	平成25年3月9日	平成25年3月12日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130312-11	平成25年2月19日	平成25年3月12日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130313-03	平成25年2月27日	平成25年3月13日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130313-05	平成25年3月3日	平成25年3月13日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130314-01	平成25年3月11日	平成25年3月14日	ガス給湯器	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130314-05	平成25年3月8日	平成25年3月14日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130314-07	平成24年10月5日	平成25年3月14日	誘導灯 （FBK-4107-100H：東芝ライテック株式会社）	当該誘導灯から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。事故原因は、リコールにより示された不具合（内蔵する安定器（蛍光ランプ点灯用装置）の寿命末期に、極めてまれに発火に至る可能性がある）によるもの。	埼玉県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、当該製品について、平成18年2月21日からホームページに情報を掲載するとともに、製品の無償点検・修理を実施			
G1130314-10	平成24年11月28日	平成25年3月14日	電気ストーブ （DS-C808B：株式会社電響社）	当該電気ストーブを使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	奈良県	概要公表		通知元において、「原因を特定できない火災」として「製品火災に関する調査結果」により注意喚起	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
E3130315-01	平成25年3月14日	平成25年3月15日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが乗客へ発車案内をしてT字交差点を発進したところ、乗客1名が転倒し、左肘骨折の重傷。	大阪府	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130315-02	平成25年3月10日	平成25年3月15日	電子レンジ(KRD-0105:小泉成器株式会社(輸入事業者))	当該電子レンジから出火する火災が発生し、当該製品及び周辺を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品を使用する際に、扉を開閉し、電源の入切が繰り返されることで、ドアの開閉を検知するスイッチが接触不良となり、スパークが発生し、トラッキング現象(絶縁破壊による短絡)が起こり、出火に至ったものと考えられる。	鳥取県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-06	平成25年3月6日	平成25年3月15日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-07	平成25年3月11日	平成25年3月15日	セキュリティーゲート	当該セキュリティーゲートを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130315-10	平成25年1月14日	平成25年3月15日	エアコン	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該エアコンがあった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
D2130318-01	平成25年3月16日	平成25年3月18日	その他(接続具)(ゴム管用ソケット ガスタッチB型(G3SH-B):日東工器株式会社)	消費者より、ガスこんろに接続されたガス栓付近から火が出たとの通報を受け、ガス事業者が現場調査したところ、ガス栓に接続されたゴム管用ソケットの一部が焦げていることが確認された。原因は、何らかの要因によりガス栓に接続されたゴム管用ソケットの接続が不完全な状態となり、ガス漏えいが生じ、その状態でガスこんろを使用したことで、点火時のスパークもしくは燃焼炎が漏えいしたガスに引火したことによる。	神奈川県	概要公表		事業者において当該製品を交換し、今後の注意点について当該需要家に注意喚起			
D2130318-02	平成25年3月16日	平成25年3月18日	風呂釜(バランス型)(GBSQ-806:株式会社ノーリツ)	当該風呂釜の前面カバーの一部を焼損する火災が発生。原因は、消費者が種火の点火操作を繰り返して行ったため、ガスが機内に滞留し、異常着火に至ったものと推定される。	和歌山県	概要公表		事業者において当該製品を交換			

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130318-03	平成25年3月16日	平成25年3月18日	電気こんろ	当該電気こんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130318-04	平成25年3月8日	平成25年3月18日	DVDプレーヤー	当該DVDプレーヤーを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130318-13	平成25年3月16日	平成25年3月18日	エアコン（室外機）	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130319-01	平成25年3月16日	平成25年3月19日	運輸サービス（乗合バス）	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、大腿部骨折の重傷。	福岡県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起（メールマガジン）並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130319-03	平成25年3月16日	平成25年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-05	平成25年3月18日	平成25年3月19日	加湿器	当該加湿器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-06	平成25年3月15日	平成25年3月19日	食器洗い乾燥機	当該食器洗い乾燥機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130319-07	平成25年2月7日	平成25年3月19日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-12	平成25年3月6日	平成25年3月19日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-16	平成25年3月3日	平成25年3月19日	電気こたつ(DK-912-F:松下寿電子工業株式会社(現パナソニックヘルスケア株式会社))	当該電気こたつを使用中、異臭に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-17	平成25年3月17日	平成25年3月19日	センサー付自動スイッチ	当該センサー付自動スイッチを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-19	平成25年3月17日	平成25年3月19日	エアコン	当該エアコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130319-20	平成25年3月15日	平成25年3月19日	電子レンジ	当該電子レンジを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130321-01	平成25年3月21日	平成25年3月21日	運輸サービス(タクシー)	当該タクシーが運行中、当該タクシーの右側面に乗用車が衝突し、乗客1名が重傷。	岐阜県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			
G1130321-03	平成25年3月8日	平成25年3月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130321-04	平成25年3月9日	平成25年3月21日	電気式床暖房	当該電気式床暖房を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	石川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-05	平成24年1月13日	平成25年3月21日	電気式床暖房	当該電気式床暖房から出火し、当該製品を焼損する火災が発生。現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-07	平成25年3月17日	平成25年3月21日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130321-09	平成25年3月17日	平成25年3月21日	ガス給湯機	当該ガス給湯機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-06	平成25年3月9日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-07	平成25年3月20日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130322-08	平成25年3月20日	平成25年3月22日	ファクシミリ(電話機能付)	当該ファクシミリ(電話機能付)を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130322-22	平成25年3月19日	平成25年3月22日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	青森県	概要公表	関係機関等調査中				
E3130325-01	平成25年3月22日	平成25年3月25日	運輸サービス(貸切バス)	当該貸切バスが運行中、後方から走行してきた大型トラックが追突した。乗客26名が救急搬送され、うち1名が重傷。	長野県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			
E3130325-02	平成25年3月11日	平成25年3月25日	運輸サービス(タクシー)	当該タクシーが運行中、トラックと衝突し、乗客1名が車外に投げ出されて肋骨骨折等の重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)等			
E3130325-03	平成25年3月22日	平成25年3月25日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、腰椎骨折の重傷。	鹿児島県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
E3130325-04	平成25年3月22日	平成25年3月25日	運輸サービス(乗合バス)	当該乗合バスが運行中、乗客1名が転倒し、背骨を骨折する重傷。	神奈川県	概要公表		通知元において事業者及び運行管理者に対する注意喚起(メールマガジン)並びに日本バス協会による事業者及び利用者への啓発活動等			
G1130325-04	平成25年2月19日	平成25年3月25日	電気衣類乾燥機(ED-D300:株式会社東芝(現　東芝ホームアプライアンス株式会社))	当該電気衣類乾燥機を使用中、異音に気付き確認すると、当該製品から出火する火災が発生しており、当該製品を焼損、周辺を汚損した。現在、原因を調査中。	静岡県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-05	平成25年3月3日	平成25年3月25日	電気カーペット(MC-2021A(森田電工株式会社(現　株式会社ユーイング)ブランド:三京株式会社(森田電工株式会社(現　株式会社ユーイング)ブランド))	当該電気カーペット及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-06	平成25年3月16日	平成25年3月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130325-08	平成25年3月23日	平成25年3月25日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-09	平成25年3月6日	平成25年3月25日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130325-12	平成25年3月22日	平成25年3月25日	照明器具	当該照明器具を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130326-03	平成25年3月25日	平成25年3月26日	石油ストーブ	当該石油ストーブを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130326-06	平成24年11月17日	平成25年3月26日	投げ込み式湯沸器(TSE-22-T(HI):株式会社津田商事(輸入事業者))	当該投げ込み式湯沸器及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、現在、調査中であるが、当該製品のメインスイッチを切らずに浴槽から出して放置したことに加え、安全装置(フロートスイッチ等の過熱防止機能)が適切に働かず、発煙、出火したものと考えられる。	福岡県	概要公表		・通知元において、出火元を当該製品と特定し、事業者へ連絡、通知元から「製品火災に関する調査結果」により注意喚起 ・事業者において、対象機種について、平成19年5月8日に新聞社告を掲載し、また、ホームページでの情報掲載等により、注意喚起を行うとともに、平成19年5月20日から追加安全装置(電極式水感スイッチ)を無償配布する措置を実施			
G1130326-12	平成25年3月26日	平成25年3月26日	軽自動車	当該軽自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130327-04	平成25年3月21日	平成25年3月27日	石油ストーブ（開放式）	当該石油ストーブ（開放式）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	岐阜県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-05	平成25年3月2日	平成25年3月27日	電子レンジ（IM-575（岩谷産業株式会社ブランド）：株式会社千石（岩谷産業株式会社ブランド）（輸入事業者））	当該電子レンジを使用中、当該製品から出火する火災が発生し、当該製品を焼損した。事故原因は、現在、調査中であるが、ドアの開閉を検知するスイッチの製造不良により、接点部でスパークが発生し、出火に至ったものと考えられる。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-06	平成25年3月26日	平成25年3月27日	ガスこんろ	当該ガスこんろを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-07	平成25年3月16日	平成25年3月27日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130327-08	平成25年3月18日	平成25年3月27日	扇風機	当該扇風機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
G1130328-01	平成25年3月18日	平成25年3月28日	電気敷布団	当該電気敷布団を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130328-02	平成25年3月25日	平成25年3月28日	ゲーム機	当該ゲーム機を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
F1130329-01	平成25年3月29日	平成25年3月29日	運輸サービス（タクシー）	当該タクシーが運行中、歩道に逸走して街路樹等と衝突し、乗客1名が肋骨骨折等の重傷。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容(通知後判明した事項も含む)	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
G1130329-05	平成25年3月28日	平成25年3月29日	温水洗浄便座	当該温水洗浄便座を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
G1130329-06	平成25年3月27日	平成25年3月29日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

別紙2

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

イ. 地方公共団体等からの通知

・平成25年1月1日から平成25年3月31日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成25年5月30日公表）に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載
・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
100609-004	平成22年5月8日	平成22年6月9日	折り畳み自転車 （A-RideX　TWT0026：株式会社価格ネット（輸入事業者））	当該折り畳み自転車で走行中、段差を通過しようとした際、当該製品のフレームが折れ、前方へ転倒し、負傷。当該製品については、2つの機関が調査を実施、1つの機関は強度に問題があると結論。他方は現在も詳細を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中	事業者がホームページにて、当該製品を段差のある道路などで使用しないように注意喚起			
100830-002	平成22年8月21日	平成22年8月30日	折り畳み自転車	当該折り畳み自転車で走行中、ハンドルが下がり転倒し、頸椎等を損傷する重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
111007-001	平成23年9月9日	平成23年10月7日	自転車	当該自転車で走行中、転倒し、負傷。当該製品のスタンドが下がり、地面に接触したことにより転倒した可能性を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
111012-002	平成23年10月7日	平成23年10月12日	懸垂運動系遊具（鉄棒）	当該遊具（鉄棒）を使用中、鉄棒の棒がしっかり固定されていなかったため、棒が外れ落下し、胸骨骨折の重傷。なお当該鉄棒には使用禁止の表示板はあったが、地面に落ちていた。	福井県	概要公表	・現在、鉄棒の棒を撤去し、使用禁止措置 ・今後、鉄棒の支柱も撤去予定				
111017-002	平成23年9月11日	平成23年10月17日	ベッド用手すり	利用者が当該ベッドで就寝中、ベッドの手すりに右肘が挟まり、右上腕骨骨幹部骨折の重傷。現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
111020-003	平成23年5月13日	平成23年10月20日	圧力鍋 （DSJ22-7L：SIS株式会社（輸入事業者））	当該圧力鍋で調理後、当該製品の蓋の取っ手部分を持って、ガスこんろから当該製品を移動させようとしたところ、蓋が外れ、火傷を負った。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
111215-005	平成23年10月29日	平成23年12月15日	容器（ペット用シャンプー）	当該容器のキャップ部を持ち上げたところキャップ部が外れ、落下し、負傷した。当該製品の使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	・関係機関等調査中 ・事業者において、再発防止として、今後はキャップを外して販売する方向で検討				
111227-003	平成23年12月17日	平成23年12月27日	おがくず炭	七輪と火鉢に当該おがくず炭を入れて使用中、頭痛と吐気で気分が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断。現在、原因を調査中。	大分県	概要公表	関係機関等調査中				
120203-001	平成23年10月2日	平成24年2月3日	自転車	当該自転車で走行中、衝撃があり転倒し、第5胸椎圧迫骨折等の重傷。フロントフォークが破損していた状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
120207-008	平成23年12月6日	平成24年2月7日	電動車いす（ジョイスティック形）	当該電動車いすで走行中、足を乗せるステップから左足が落ちて前輪に巻き込まれ、左脛腓骨遠位部骨折の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120213-002	平成24年2月5日	平成24年2月13日	ライター(注入式)	当該ライター及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120220-005	平成23年11月8日	平成24年2月20日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車の前側幼児用座席に幼児（3歳）を乗せたまま、左脇に立ち、ハンドルを支え、停車していたところ、当該製品が傾き、幼児が負傷した。当該製品のどの箇所で負傷したかも含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120223-001	平成23年11月25日	平成24年2月23日	外食サービス（ホットコーヒー）	自動車の車中において、飲食店で購入した当該ホットコーヒーを手に取ったところ、蓋が外れ、胸から腹部にかけて内容物がかかり、胸腹部熱傷第3度の重傷。	三重県	概要公表	当事者間の話し合いを進めていく予定				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120307-001	平成23年12月4日	平成24年3月7日	自転車	当該自転車で走行中、フレームが破損したため転倒し、鼻骨骨折等の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120309-004	平成23年12月19日	平成24年3月9日	運動器具（バンドを使用した運動用） （KW-752：株式会社カワセ（輸入事業者））	当該運動器具を使用中、当該製品が切れて右目に当たり負傷した。当該製品の梱包時に製品表面に折れ目がついたために、そこからしわが生じて使用中に亀裂に成長し、破断に至った可能性が考えられるが、折れ目による顕著な強度低下が認められなかったことや、当該製品表面に材料の欠けが認められたことから、折れ目以外の製品表面の傷なども事故発生に関与した可能性が考えられ、製品に起因する事故と考えられるものの、詳細な事故原因の特定には至らなかった。	神奈川県	概要公表	→	引き続き同様の事故発生について注視していくとともに、必要に応じて対応	関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず。		
120316-003	平成23年8月2日	平成24年3月16日	自転車	当該自転車で走行中、突然前輪が止まり、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120412-006	平成24年1月21日	平成24年4月12日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手指を負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120423-003	平成23年11月	平成24年4月23日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用したところ、足に低温やけどの重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120426-003	平成24年2月19日	平成24年4月26日	自転車	当該自転車で走行中、直角に左方向へ曲がる際、転倒し、負傷した。路面状況が要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120510-002	平成24年5月4日	平成24年5月10日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120523-004	平成24年4月17日	平成24年5月23日	トースター	当該トースター及び周辺を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120523-005	平成24年3月20日	平成24年5月23日	ガスストーブ（ガスボンベ式） （株式会社ワールドリンク（輸入事業者））	当該ガスストーブのカセットボンベを交換し、使用しようとしたところ、当該製品から出火し、当該製品を焼損、1名が負傷した。現在、原因を調査中。	高知県	概要公表	関係機関等調査中				
120524-002	平成24年4月7日	平成24年5月24日	湯たんぽ	当該湯たんぽを、タオルにくるんだ状態で布団に入れて使用したところ、右ふくらはぎに低温やけどの重傷。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
120525-002	平成24年3月27日	平成24年5月25日	電動車いす（ジョイスティック形）	当該電動車いすに乗車する前に、レバーに手が触れ、電源が入っていたため動き出した当該製品に押し倒され、第3腰椎圧迫骨折の重傷。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120531-004	平成24年5月27日	平成24年5月31日	普通乗用自動車	当該普通乗用自動車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
120604-002	平成24年4月6日	平成24年6月4日	靴	当該靴を履いて歩行中、当該製品右側の靴紐が切れ、引っ掛かり転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	奈良県	概要公表	関係機関等調査中				
120605-002	平成24年5月21日	平成24年6月5日	スライサー	当該スライサーで野菜を調理していたところ、左手指を負傷した。現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120606-002	平成24年4月13日	平成24年6月6日	鍋	当該鍋で調理後、蓋をしようとした際、手に火傷を負った。当該製品の蓋が鍋の中に入り込んだ状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120606-003	平成23年10月2日	平成24年6月6日	踏み台	当該踏み台を使用中、当該製品から転落し、負傷した。天板と脚部が外れていた状況及びバランスを崩した可能性を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120608-001	平成24年5月19日	平成24年6月8日	自転車	当該自転車で走行中、ブレーキをかけたところ、後輪が浮き上がり、転倒し、右橈尺骨骨折の重傷。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120611-001	平成24年6月5日	平成24年6月11日	瓶	飲み終わった炭酸飲料水の瓶をコンクリートの上に置いたところ、破裂し、右環指伸筋腱断裂の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120614-006	平成23年12月24日	平成24年6月14日	靴（バスケットボール用）	当該靴（バスケットボール用）を履いてバスケットボールをしていたところ、膝に重傷を負った。当該製品の外底に割れが生じていた状況及び負傷との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120622-001	平成24年1月	平成24年6月22日	衣類（ダウンジャケット）	携帯電話を操作中、当該衣類（ダウンジャケット）のフード部ゴムヒモのスピンドル（ゴムヒモの先端部にある樹脂製部品）が左目に当たり、負傷した。ゴムヒモが何らかの理由で引っ張られ、反動で目に当たった可能性を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120622-008	平成24年5月28日	平成24年6月22日	折りたたみ自転車（302 stadspin：ピーズ株式会社（輸入事業者））	当該折りたたみ自転車で走行中、ハンドルポスト（ハンドルとフロントフォークをつなぐ支柱）が外れ、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
120629-007	平成23年	平成24年6月29日	子供用運動靴	平成23年の夏から平成24年3月ごろまで当該子供用運動靴を履き続けていたところ、右足用の靴の内側の先端部分に隆起があり、つま先部分が狭くなっていたため、右足の中指が曲がる重傷。	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120702-002	平成24年4月2日	平成24年7月2日	洗濯用粉末洗剤	当該洗濯用粉末洗剤で洗濯した衣類に着替えたところ、全身の皮膚に湿疹を発症した。因果関係を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
120703-002	平成24年3月25日	平成24年7月3日	ストレッチ器具	当該ストレッチ器具（微振動する当該製品の上に乗って使用するもの）の上に仰向けになり、使用したところ、外傷性胸鎖関節炎の重傷。	京都府	概要公表	関係機関等調査中				
120705-008	平成24年5月14日	平成24年7月5日	スライサー	当該スライサーを使用中、右手挫傷創の重傷。	広島県	概要公表	関係機関等調査中				
120718-004	平成24年6月13日	平成24年7月18日	ウォーターサーバー（YO-04L：株式会社ナック（輸入事業者））	当該ウォーターサーバーを使用中、温水コックが外れ、お湯が吹き出し、幼児(1歳)が火傷を負った。当該製品を設置する際に温水コックの締付が不足していた状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
120720-002	平成24年3月20日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、当該製品が転倒し、右足を負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120720-003	平成24年3月22日	平成24年7月20日	折りたたみテーブル	公共施設で当該折りたたみテーブルを片付ける際、当該製品が転倒し、側にいた者が腰を負傷した。現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120730-001	平成24年7月18日	平成24年7月30日	IH汚れ防止シート	当該IH汚れ防止シートをIH調理器と天ぷら鍋の間に敷いて、鍋に入れた油を加熱中、鍋の油から出火する火災が発生し、当該製品の周辺を焼損した。鍋の油を加熱したままその場を離れた状況及び天ぷら調理時に当該製品を敷いていたことが要因となった可能性を含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	概要公表	関係機関等調査中				
120807-001	平成24年3月28日	平成24年8月7日	ライター	当該ライターを使用した際、前髪に着火し、頭部に火傷を負う重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
120809-002	平成24年7月16日	平成24年8月9日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて歩行中、転倒し、負傷した。現在、原因を調査中。	和歌山県	概要公表	関係機関等調査中				
120813-001	平成23年10月	平成24年8月13日	敷パッド	吸湿発熱わた入りの当該敷パッドを使用したところ、低温やけどの重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120829-002	平成24年6月28日	平成24年8月29日	食器洗い乾燥機	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該食器洗い乾燥機があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	茨城県	概要公表	関係機関等調査中				
120903-003	平成24年8月2日	平成24年9月3日	自転車	当該自転車で走行中、前輪がロックし転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
120906-006	平成24年8月3日	平成24年9月6日	ガス給湯器	当該ガス給湯器を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
120907-005	平成24年7月20日	平成24年9月7日	折りたたみ椅子（XY-3059-BK：SIS株式会社）	当該折りたたみ椅子に座っていたところ、座面が椅子本体から外れて落ちたため、転倒し、左足関節打撲、挫創の重傷。調査の結果、当該製品の座面と左右の脚フレームを連結している支持棒の溶接が適切でなかったために、短期間の使用で破損し、使用者が着席中に座面が脱落して事故に至ったものと考えられる。	東京都	概要公表	→	事業者において、平成25年2月より購入者に対し、ダイレクトメール等にて製品の使用方法に関する注意喚起及び製品の回収・交換に関する周知を実施			
120918-001	平成23年12月12日	平成24年9月18日	エアゾール缶（忌避剤）	当該エアゾール缶（忌避剤）を使用したところ、咳がとまらず、病院で重症と診断された。当該製品との因果関係を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121012-002	平成24年8月27日	平成24年10月12日	ケーブル（太陽光発電システム用）	当該ケーブルを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中	埼玉県	概要公表	関係機関等調査中				
121031-001	平成24年10月21日	平成24年10月31日	自動二輪車	当該自動二輪車を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121105-002	平成24年9月21日	平成24年11月5日	靴	トレーニング効果を目的とした当該靴を履いて階段を下降中、転落し、負傷した。現在、原因を調査中。	群馬県	概要公表	関係機関等調査中				
121106-003	平成24年9月13日	平成24年11月6日	滑車	当該滑車を使い、ワイヤーでボートを引き上げていたところ、当該製品の継ぎ手の部分が破断し、ワイヤーが身体に当たり、左下腿打撲等の重傷。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
121108-004	平成24年9月8日	平成24年11月8日	脚立	当該脚立を使用中、支柱が折れて、転落し、腰部脊柱管狭窄症等の重傷	鹿児島県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
121112-002	平成23年8月6日	平成24年11月12日	テーブル（折りたたみ）	当該テーブル（折りたたみ）の上に置いたこんろでお湯を沸かしていたところ、当該製品に身体がぶつかった際、当該製品の天板隙間にこんろの脚がはまって傾き、こぼれたお湯がかかり1名が火傷を負った。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121128-005	平成24年10月11日	平成24年11月28日	脚立（はしご兼用）（アルミニウム合金製）	当該製品を脚立状態で使用中、降りる際に転倒し、負傷した。当該製品の支柱が曲がった状況を含め、現在、原因を調査中。	秋田県	概要公表	関係機関等調査中				
121211-001	平成24年11月27日	平成24年12月11日	湯たんぽ	当該湯たんぽにカバーをつけて就寝したところ、左下腿に熱傷を負う重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				
121213-007	平成24年11月3日	平成24年12月13日	湯たんぽ	当該湯たんぽを膝の上に置いていたところ、お湯が漏れ、左足太ももの火傷の重傷。	福岡県	概要公表	関係機関等調査中				
121214-004	平成24年11月10日	平成24年12月14日	折りたたみ自転車	当該折りたたみ自転車で走行中、前輪が段差に衝突したところ、フロントフォークが破断し、転倒、負傷した。事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	岡山県	概要公表	関係機関等調査中				
121214-005	平成24年11月22日	平成24年12月14日	自転車用幼児座席	幼児（5歳）を当該自転車用幼児座席に乗せて自転車で走行中、幼児の足が車輪に巻き込まれ、負傷した。当該製品左側の足乗せが脱落していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
121220-004	平成24年12月9日	平成24年12月20日	バッテリー（ノートパソコン用）	当該バッテリーを焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表	→		関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
121225-001	平成24年9月26日	平成24年12月25日	ライター	当該ライターを使用したところ、炎が高く上がって、髪の毛に引火し、頭部、顔面にⅢ度の熱傷の重傷。	大阪府	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
130108-001	平成24年12月3日	平成25年1月8日	折りたたみ椅子	当該折りたたみ椅子に座っていたところ、脚部のパイプが折れたため、椅子が傾いて倒れた。その時折れたパイプが股間を直撃し、打撲する重傷。	山口県	概要公表	関係機関等調査中				
130108-002	平成24年11月頃	平成25年1月8日	美容サービス（ネイルサロン）	当該ネイルサロンでジェルネイルの施術を受けたところ、右手親指がグリーンネイル病の重症。	大阪府	概要公表					因果関係等確認不能
130115-004	平成24年5月27日	平成25年1月15日	整骨院での施術	当該整骨院において、施術者が背中にひざを当てて、頭を持ち上げ後ろに反らしたところ、施術後、頚椎症等の重傷。	東京都	概要公表					追跡調査不能
130117-001	平成24年12月7日	平成25年1月17日	湯たんぽカバー	当該湯たんぽカバーに湯たんぽを入れて就寝したところ、ひもがほどけて湯たんぽがカバーの外に出ていたため、右下腿熱傷の重傷。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	東京都	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
130125-001	平成24年11月20日	平成25年1月25日	電気毛布	当該電気毛布を使用して寝たところ、右下腿熱傷の重傷。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
130129-001	平成24年11月5日	平成25年1月29日	介護サービス（老人ホーム）	当該老人ホームで、移動の際に介助職員の手がすべり、ベッドから利用者が落ちて転倒し、大腿骨骨折の重傷。	埼玉県	概要公表					事実確認等不能
130201-005	平成24年11月4日	平成25年2月1日	接骨院での施術	当該接骨院において、施術台に乗った状態で手を引っ張り身体を前屈させる施術を受けたところ、腰部圧迫骨折の重傷。	東京都	概要公表					因果関係等確認不能
130204-002	平成25年1月28日	平成25年2月4日	電気敷毛布	当該電気敷毛布を焼損する火災が発生。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	鳥取県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
130204-003	平成25年1月14日	平成25年2月4日	店舗サービス（入口の床）	当該店舗の入口から中に入ったところ、床が濡れていて、滑って転倒し、右上腕骨近位端骨折等の重傷。	千葉県	概要公表					事実確認等不能
130205-004	平成24年12月20日	平成25年2月5日	スチームクリーナー	当該スチームクリーナーで掃除をしていたところ、ノズルの根元が折れ、蒸気が噴き出して右足太ももにあたり、Ⅱ度の火傷の重傷。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
130206-004	平成25年2月2日	平成25年2月6日	除菌剤（プレート型）（ウィルスプロテクター：株式会社ダイトクコーポレーション（発売元））	当該除菌剤（プレート型）を首から下げて幼児を抱っこしていたところ、幼児の胸部が体幹接触皮膚炎の重症。	千葉県	概要公表		事業者において、平成25年2月22日から当該製品の自主回収を実施			
130208-004	平成21年6月21日	平成25年2月8日	成形型副木	右膝前十字靭帯損傷手術後、当該成形型副木を装着していたところ、右腓骨神経麻痺が起こる重症。	熊本県	概要公表					追跡調査不能
130212-002	平成24年12月5日	平成25年2月12日	折りたたみ電動アシスト自転車	当該折りたたみ電動アシスト自転車で走行中、段差を通過する際、シートポストが破損し、転倒、負傷した。取扱説明書で警告しているシートポストの限界線を越えた位置でサドルを固定していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130213-005	平成24年10月30日	平成25年2月13日	電動アシスト自転車	当該電動アシスト自転車で坂道を下っていたところ、ブレーキが効かなくなり、塀に衝突し、下顎部挫創の重傷。原因の調査を実施したが特定に至らなかった。	兵庫県	概要公表			関係機関等において原因調査を実施したが、特定に至らず		
130214-004	平成24年12月8日	平成25年2月14日	美容サービス（ヘアカラー）	美容院でヘアカラーをしたところ、頭皮がかぶれ、顔面が腫れる重症。	埼玉県	概要公表					因果関係等確認不能
130220-009	平成24年10月19日	平成25年2月20日	住宅施工サービス（フローリング剥離）	住宅のフローリングのコーティングを剥離する作業をした際、施工業者が剥離剤を使用したところ、住民~~23~~名が化学物質過敏症等の重症。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130227-002	平成25年1月25日	平成25年2月27日	電気ストーブ（ハロゲンヒーター）	当該電気ストーブ（ハロゲンヒーター）を焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130227-003	平成24年11月9日	平成25年2月27日	石油ストーブ（開放式）（SX-B180：株式会社コロナ）	山小屋で当該石油ストーブ（開放式）を使用後、体調が悪くなり入院、一酸化炭素中毒と診断された。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	長野県	概要公表	関係機関等調査中				
130228-004	平成25年2月15日	平成25年2月28日	椅子（踏台兼用）	当該椅子（踏台兼用）に乗って作業中、落下して転倒し、負傷した。当該製品の脚が破損しており、使用状況を含め、現在、原因を調査中。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
130301-002	平成24年12月31日	平成25年3月1日	雪上自転車	当該製品で滑走中、転倒し、負傷した。フロントボードの芯材が破損しており、事故発生時の状況を含め、現在、原因を調査中。	新潟県	概要公表	関係機関等調査中				
130304-003	平成24年11月7日	平成25年3月4日	こたつヒーター（堀こたつ用）	当該こたつヒーター（堀こたつ用）を使用中、足に火傷を負った。当該製品の上に格子を置かず使用していた状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130307-001	平成25年1月23日	平成25年3月7日	湯たんぽ	当該湯たんぽを使用していたところ、当該製品からお湯が漏れ、足を火傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130307-005	平成25年1月29日	平成25年3月7日	電気乾燥機（靴用）	建物を全焼する火災が発生し、現場に当該電気乾燥機（靴用）があった。当該製品から出火したのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。	北海道	概要公表	関係機関等調査中				
130312-001	平成25年2月10日	平成25年3月12日	脚立（はしご兼用）（アルミニウム合金製）	当該脚立（はしご兼用）（アルミニウム合金製）で作業中、転倒し、負傷した。当該製品の脚部が曲がっており、当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	概要公表	関係機関等調査中				
130314-001	平成25年2月18日	平成25年3月14日	ノートパソコン	当該ノートパソコンを焼損する火災が発生。発火源も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	概要公表	関係機関等調査中				
130314-004	平成24年12月25日	平成25年3月14日	脚立	階段の踊り場において当該脚立を使用し照明の掃除をしていたところ、バランスを崩し転倒し、頚椎捻挫等の重傷。	神奈川県	概要公表	関係機関等調査中				
130315-004	平成24年9月8日	平成25年3月15日	美容サービス（ヘアカラー）	美容院でヘアカラーを受けたところ、頭皮接触皮膚炎等の重症。	大阪府	概要公表					事実確認等不能
130319-005	平成23年8月31日	平成25年3月19日	介護サービス（介護タクシー）	当該介護タクシーの運転手の介助で車椅子から自宅のベッドへ移動する際に転倒し、右大腿骨顆部骨折の重傷。	山口県	概要公表					追跡調査不能

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
130325-004	平成25年2月9日	平成25年3月25日	軽自動車（アームレスト）	当該軽自動車の後部座席から、運転席と助手席の背もたれの端に手をかけて身を乗り出したところ、右手が滑って運転席の背もたれ側に収納されていたアームレストに体重がかかって倒れた。その際、右手中指がアームレストとシートの隙間に入り、アームレストの取り付け部に指の先端が挟まれ切断する重傷。	茨城県	概要公表		関係機関等において、同種の事故の発生防止のため消費者に情報提供			
130326-002	平成25年1月13日	平成25年3月26日	吊り戸棚	当該吊り戸棚が頭上に落下し、負傷した。当該製品の施工状況を含め、現在、原因を調査中。	山梨県	概要公表	関係機関等調査中				
130326-003	平成25年2月20日	平成25年3月26日	湯たんぽ（蓄熱式）	当該湯たんぽ（蓄熱式）をベッドの上に置いて充電中、両手を当該製品の上に置いていたところ、当該製品が破裂して、内部の液体で右手背Ⅱ度熱傷の重傷。	東京都	概要公表	関係機関等調査中				
130329-002	平成25年3月22日	平成25年3月29日	除菌剤（プレート型）（ウィルスブレイカー：株式会社ファーストフォリオ（販売元））	当該除菌剤（プレート型）をワイシャツの胸ポケットに入れて使用したところ、胸がⅡ度熱傷の重傷。	神奈川県	概要公表		事業者において、当該製品を自主回収済			

別紙3

関係行政機関及び地方公共団体等からの通知

ウ. 消費者安全調査委員会からの通知

・平成25年1月1日から平成25年3月31日までに通知のあった事案及び前回公表時（平成25年5月30日公表）に、原因分析及び対策検討着手の処理状況であった事案に関する追跡状況について掲載
・矢印が付いている箇所は、前回公表時から、本公表で処理状況が移動した事案
・管理番号の最初のアルファベットは、通知機関をあらわしており、消費者安全調査委員会（W）から通知があったもの

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名等	事故内容（通知後判明した事項も含む）	事故発生都道府県	速報段階の状況	原因分析及び対策検討着手	対策実施	原因特定に至らず	消費者事故等に該当せず	未進展・その他
W1121005-01	平成21年4月8日	平成24年10月5日	エスカレーター	当該エスカレーターの手すりに接触したところ、身体が手すりを越えて下の階に転落し、頭蓋内損傷により死亡。	東京都	概要公表	事故等原因調査等実施中				
W1121018-07	平成17年11月28日	平成24年10月18日	ガス湯沸器	当該ガス湯沸器の安全装置（停電等で排気ファンが作動しないときに、点火・燃焼をしないようにする装置）が故障したままで点火・燃焼させることができるように改造した製品を使用したところ、一酸化炭素中毒により、1名が死亡、1名が重症。	東京都	概要公表	事故等原因調査等実施中				
W1121105-01	平成18年6月3日	平成24年11月5日	エレベーター（EPF-28-CO-105：シンドラーエレベータ株式会社）	当該エレベーターから降りようとしたところ、戸が開いたままの状態でエレベーターが上昇し、乗降口の上枠とカゴの床部分の間に挟まれ、死亡。	東京都	概要公表	事故等原因調査等実施中				